

合肥宏康家电维修 冷库维修报价 蜀山区冷库维修

产品名称	合肥宏康家电维修 冷库维修报价 蜀山区冷库维修
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

产品详情

冷库维修分析

- 1.压缩机油耗大：制冷剂过多，标准位置在压缩机油镜的二分之一处或三分之二处为标准，回油管半堵，回油系统安装不符合要求，油分离损坏，机组部分有漏油损耗，制冷剂不纯或质变，大型冷库维修，排气温度不够。
- 2、主机不启动：保险丝坏掉，接线接触不良，过载保护器跳开，电源无电，未复位，控制器自身问题，交流接触器故障，开关故障。
- 3、风扇电机故障：风叶变形造成不平衡，风量变小，电线接头松动或断裂，风机前面一米内有障碍物，风机电机故障或转速不够，蜀山区冷库维修，风扇接触器问题。

另外，在施工使用过程中，保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形，甚至腐烂，其隔热保温能力下降，库防冷量损耗随之增大，冷库维修报价，库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差，有较多的热空气从漏气处进入库房。

蒸发器表面结霜太厚或积尘过多；冷库维修公司小编介绍导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低，主要是由于蒸发器表面结霜太厚或积尘过多导致。

冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏（用肥皂水涂在管路连接处，有气泡生成说明制冷剂渗漏）。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。

合肥宏康家电维修(图)-冷库维修报价-蜀山区冷库维修由合肥宏康家电维修有限公司提供。合肥宏康家电维修有限公司（www.hfhongkang.cn）为客户提供“空调维修,家电维修”等业务，公司拥有“宏康”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：康经理。