

佛山中升机械 大理石数控磨边机 数控磨边机

产品名称	佛山中升机械 大理石数控磨边机 数控磨边机
公司名称	佛山市中升机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教荔村羊大路荔村路段虾坤围工业区
联系电话	13630196959

产品详情

今天，石材磨边机厂家就来和大家说说，石材磨边与玻璃磨边的区别。

石材与玻璃（平板类）虽然能同时适用于装饰工程，但磨边方法、加工的形状和磨边机器有所区别。

一、磨边方法的区别

1、由于石材深加工后主要用于装饰工程类，批量少规格多，平板类石材目前部分深加工用半自动化机器，如15-30公分宽度线条用卧式线条机粗磨、精磨抛光，大部分造型还是靠人工用手提打磨机进行加工，数控磨边机，比如橱柜、飘窗、脚线、踏板等，目前市场也开始使用立式石材磨边机进行加工，提高了效率和精度，降低了生产成本，节能环保。板材除了周边加工还有表面加工。

2、平板玻璃深加工后主要用于家电、汽车、太阳能、幕墙工程等领域，玻璃产品批量大规格少，如淋浴房玻璃、灶台玻璃，可以大批量深加工，主要工序是磨边、钻孔、清洗、丝印、钢化等，磨边全部由机器完成，自动化程度高。玻璃主要以周边加工为主。

二、加工形状的区别

1、石材深加工形状比较复杂，除正常的平底边和圆弧边外还有各种造型，机器靠成型砂轮更换获得，大部分人工打磨加工，数控磨边机供应，如表面线条、半圆弧、楼梯踏板等，加工出来的造型优美。

2、平板玻璃加工以磨边为主，形状简单，主要以平底边、圆弧边、鸭嘴边为主。

为什么石材雕刻机使用时间长了，机头关电会下滑呢？

据石材线条机厂家分析，首先设备的各项结构的稳定性很重要，稳定的机身底座是设备运行之本，再者装配细节处理是否到位，设备配置是否都是造成机头下滑的因素。再者，使用时间长了出现下滑，丝杠经过长时间机械研磨，出现间隙了。

石材线条机厂家——佛山市中升机械有限公司，经过多年研究，多年经验总结的小窍门，注重细节，大理石数控磨边机，注重品质，用先进的技术回馈用户，用实力说话。一直以来，本厂不断自我要求、自我超越，立足于为行业发展而努力、为社会做出贡献！

二、如果发现石材蜡中含有酸碱性的物质，就一定要注意科学合理的使用，不要盲目。在石材图片中，数控磨边机公司，我们常常可以看到一些被酸碱物质腐蚀后的石材的样子，从中可以看出酸碱物质对石材的腐蚀是非常强烈的。一些水性石材蜡中，会有酸碱性的物质存在，而大多数的石材在酸碱的作用下，都会发生化学反应，从而破坏石材表面的完整性，甚至对石材内部的结构也会造成损害。所以，一般这样的含酸碱的石材蜡是不建议使用的。在购买前，大家可以对石材蜡的含酸碱情况进行一定的试验，市场上有相关的试纸销售的，这样就能确定能否正确购买了。

佛山中升机械(图)-大理石数控磨边机-数控磨边机由佛山市中升机械实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市中升机械实业有限公司（www.cs-mach.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!