

7匹中央空调 中央空调 建怡格空调

产品名称	7匹中央空调 中央空调 建怡格空调
公司名称	苏州建怡格空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区干将西路120号格力中央空调
联系电话	13862095527

产品详情

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

空调保养小常识

八、注意空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声，立式中央空调，如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等，应立即关机检查原因，切不可盲目继续使用，以免出现更大的损坏。

九、经常揩擦空调的外表面，单位中央空调，特别是面板部分，以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯，对风扇电机轴承注入适当的润滑油，制冷系统不必处理，7匹中央空调，只要清除外表污垢即可。

十、使用水冷式空调，当制冷系统工作时，不得关闭水源。对装在室外的风冷冷

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

冷凝器故障

冷凝器在系统中的作用是散热，使由压缩机处来的高温高压的气态制冷剂散热成为低温高压的液体制冷剂，一旦冷凝器出现问题导致整个系统失去平衡，系统内部高低两侧压力均为高，导致空调不凉。常见现象为冷凝器脏导致散热不佳，清理即可。

风冷模块机组分为单冷型和热泵型，其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷，又可供热，能实现夏季降温，冬季采暖，一机多用。因此，风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源，却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指定售后服务中心。

空调冷凝器：压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽，使之压力升高后送入冷凝器，在冷凝器中冷凝成压力较高的液体，经节流阀节流后，成为压力较低的液体后，送入蒸发器，在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽，从而完成制冷循环。对某些应用来说，气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管)，以便让热量散失到四周的空气中，铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。

7匹中央空调-中央空调-

建怡格空调由苏州建怡格空调有限公司提供。苏州建怡格空调有限公司（www.szjygmt.com）是江苏苏州，家电维修、安装的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在建怡格空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创建怡格空调更加美好的未来。