

# 金属表面镀钛公司 济宁金属表面镀钛 金常来专业镀钛厂家

产品名称	金属表面镀钛公司 济宁金属表面镀钛 金常来专业镀钛厂家
公司名称	商丘金常来金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市示范区中州办事处105国道与310国道交叉口北1公里路东东厂房3号门
联系电话	19837071306 19837071306

## 产品详情

溅射技术:

溅射技术按产生等离子体的方式可分为:

- 利用直流辉光放电的二极溅射;
- 利用热丝弧光放电的三极溅射;
- 利用射频放电的射频溅射;
- 利用封闭跑道磁场控制辉光放电的磁控溅射.

2 磁控溅射阴极结构:

目前工业用磁控溅射装置主要是采用矩形平面磁控溅射阴极(图a),一般使用的靶材尺寸有两种规格:VT机:长×宽×厚(450.5×120×6)mm;ZCK机:460×100×6.圆柱形磁控溅射阴极也逐步运用到生产当中(图b),两者相比,平面靶材的利用率只有20~30%,即利用率低.

目前能够做出的膜层的颜色有深金黄色,济宁金属表面镀钛,浅金黄色,咖啡色,古铜色,灰色,金属表面镀钛公司,黑色,灰黑色,七彩色等。通过控制镀膜过程中的相关参数,可以控制镀出的颜色;镀膜结束后可以用相关的仪器对颜色值进行测量,使颜色得以量化,以确定所镀出的颜色是否满足要求。装饰镀的目的:主要是为了改善工件的外观装饰性能和色泽,同时使工件更耐磨耐腐蚀延长其使用寿命;这方面主要应用五金行业的各个领域,如门窗五金、锁具、卫浴五金等行业。真空镀钛是指在真空的环境下,采用弧光放电,把阴极钛靶作为蒸发源,通过钛靶与阳极机体之间的弧光放电,使钛靶材蒸发

并形成离子体，产生的离子体高速向产品上运动，在产品表面进行沉积，形成了钛膜层。要想镀出坚固的钛层，金属表面镀钛价格，首先要有好的设备。因为在镀膜过程中，真空系统必需要工作稳定，炉体保压要好，金属表面镀钛多少钱，如果在镀膜过程中有杂气掺入，颜色就会不理想，严重的还会脱钛。金属表面镀钛公司-济宁金属表面镀钛-金常来专业镀钛厂家由商丘金常来金属制品有限公司提供。商丘金常来金属制品有限公司（[www.sjqcl.com](http://www.sjqcl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金常来——您可信赖的朋友，公司地址：河南省商丘市示范区中州办事处105国道与310国道交叉口北1公里路东东厂房3号门，联系人：高经理。同时本公司（[www.sjqcl.cn](http://www.sjqcl.cn)）还是从事河南镀钛加工，商丘不锈钢镀钛，金属表面镀钛厂家的厂家，欢迎来电咨询。