

# 不锈钢车棚 上海豪彤公司

产品名称	不锈钢车棚 上海豪彤公司
公司名称	上海豪彤不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路7001号第2幢3楼Z3032室
联系电话	13564600932

## 产品详情

不锈钢的制作材料 DDQ ( deep drawing quality ) 材：是指用于深拉（冲）用途的材料，也就是大家所说的软料，这种材料的主要特点是延伸率较高（ 53% ），硬度较低（ 170% ），内部晶粒等级在7.0~8.0之间，深冲性能极佳。许多生产保温瓶、锅类的企业，其产品的加工比（BLANKING SIZE/制品直径）一般都比较低，它们的加工比分别达3.0、1.96、2.13、1.98。SUS304DDQ用材主要就是用于这些要求较高加工比的产品，当然加工比超过2.0的产品一般都需经过几道次的拉伸才能完成。如果原料延伸方面达不到的话，在加工深拉制品时产品极易产生裂纹、拉穿的现象，影响成品合格率，当然也就加大了厂家的成本；

### 选择不锈钢食具之攻略

1.选择可靠的品牌。在实验室测试过程中，会有极少量不锈钢食具被检出含有铅、镉这三种有毒有害元素，这些不锈钢所使用的钢材可能来源于回收的废钢料，因此，消费者在选购时一定要严选品牌商品，杜绝地摊货和无牌货。

2.选对不锈钢的种类。奥氏体不锈钢适合用作长期与食品接触的容器，而马氏体的不锈钢食具由于不耐蚀，则不适合盛放食物。这里有一个简易的分辨奥氏体和马氏体的方法：消费者在选择锅具时，可以用磁铁测试一下锅具的磁性，如部分或者全部有磁性，则说明锅具并非奥氏体不锈钢，不要使用。带有磁性的马氏体不锈钢虽然不耐蚀，不锈钢车棚，但硬度大，适合做刀叉或者搅拌机、粉碎机的刀头等。此外，还可通过查看不锈钢制品上的标识判断其种类，如奥氏体不锈钢的典型牌号为18~8或者18~10。

### 焊接不锈钢凹槽管出现焊不透和焊口透化该怎么处理？

1、焊不透出现这种情况的主要原因是加热时间不够。一般情况下不同的管材、不同型号及规格的不锈

钢凹槽管，其焊接加热时间在出厂时都有规定，但所给加热时间是在环境温度为20℃、有微风时设定的，当环境温度低于10℃和风力较大时，若按设定的加热时间进行加热焊接，焊接后表面上与正常焊接没有多大区别，但实际上没焊透。

解决办法：当遇到施工环境低于10℃和风力较大时，应根据管材不同型号、规格适当调整加热时间。

2、焊口透化 发生这种质量问题的原因是加热时间过长，与焊不透的情况正好相反，对于热熔对接焊，有些施工人员认为焊接过程中加热时间越长，焊接效果越好。而事实恰好相反，不锈钢凹槽管在加热时间过长时，会出现碳化现象，严重影响到焊接质量。

不锈钢车棚-上海豪彤公司由上海豪彤不锈钢制品有限公司提供。上海豪彤不锈钢制品有限公司（shhtbxg zp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！