

# 立式排烟风机多少钱 双拓空调家喻户晓 安阳立式排烟风机

产品名称	立式排烟风机多少钱 双拓空调家喻户晓 安阳立式排烟风机
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

消防排烟风机在日常中需要注意哪些方面呢：

注意1、在使用之前需要消防排烟风机 电机 各部位的螺丝和链接进行紧固处理

注意2、检查消防排烟风机 的电动机 绝缘电阻，立式排烟风机多少钱，是否符合国家使用规定，还有主回路的触点，安阳立式排烟风机，若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)，应更换触头。

注意3、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动是否平稳；

注意4、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷；

注意5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料，同时检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰；

注意6、向转动部位填加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。

一般我们使用的立式排烟风机中的引风机的振动的原因：

原因1、风机轴与电机轴不同心，致使联轴器发生歪斜。

原因2、叶轮受损，立式排烟风机生产商，或者叶片上有污垢或灰尘，或者轴弯曲，立式排烟风机品牌，使得转子不平衡。

原因3、风机壳或进风口与叶轮发生摩擦。

原因4、叶轮轴盘孔与轴配合产生松动，或者联轴器的螺栓发生松动。

原因5、风机基础的刚度不够或安装不牢固。

原因6、叶轮的铆钉松动，或叶轮发生变形。

我们在调试消防排烟风机的时候需要注意的问题：

问题1、试车的时候，检查接线方法和同接线图是否一样;检查供给风机电源的工作电压、所配电器元件的容量是否符合要求，电源是否缺相或同相位。

问题2、消防排烟风机允许全压起动或电动，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用起动。

问题3、试车时人数两人以上，分别控制电源和观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查

立式排烟风机多少钱-双拓空调家喻户晓-安阳立式排烟风机由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司(www.dzqxkt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！