

鹤壁刹车改装厂家 周口刹车改装 【优鑫制动】

产品名称	鹤壁刹车改装厂家 周口刹车改装 【优鑫制动】
公司名称	郑州市金水区优鑫汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市天荣汽车城a77-8
联系电话	15137139258

产品详情

现在关于汽车改造以及刹车改装需要注意一个问题就是关于孔槽的设计，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

并非孔或槽越多越好，摩擦面钻孔划槽后，一定程度上会降低刹车碟强度，孔槽越多强度就越低，寿命越短。

另外钻孔划槽与摩擦面之间实际上形成了一个直角的“切削刀”，当刹车皮被油压泵紧压在刹车片上高速掠过那些小孔或槽的时候，实际上就被这些“切削刀”一次次的刮过去。孔槽越多切削作用也越强，对刹车片的损耗也越大。孔和槽多了也会影响刹车碟刚性，降低寿命。

【优鑫制动】我公司既保证了售后时效性，已赢得全国数以千计的朋友一致好评，我们能同舟共济，互惠互赢，如果您有需要，可以来电详询。

车身刹车改装的整体性应该注意什么？在刹车上需要专业的人士指导，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

这方面包含的悬挂的调校、轮胎的附着力、刹车比的分配等方面。更换刹车系统后，之前悬挂设定的平

衡就已经被打破，如果不对悬挂系统重新调校，很容易在刹车时出现车辆推头、车身偏移等问题，导致车辆很难控制；刹车比也要随悬挂的更改进行重新设定，保证的刹车分配到前后车轮上。

【优鑫制动】一直以来优鑫制动以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，让您懂刹车，用好刹车，欢迎新老客户前来考察。

关于每一个车上面的刹车都是非常重要的，同时刹车改装应该注意什么？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

低速尖啸声的异响不会对刹车系统带来任何的安全隐患。安装刹车系统的时候，要切记仔细检查刹车油管是否会有机会碰刮到轮毂，因为这样可能会导致刹车油管被刮穿，这是非常严重的问题。

也要仔细检查ABS的传感线是否有在拆装后有机会碰刮到轮毂内侧，这也是个非常严重的安全隐患。

【优鑫制动】有丰富的施工实践经验。欢迎新老客户来电咨询！热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大业，共铸辉煌。