

清新区商场扶梯电梯 商场扶梯电梯图纸 钜坤建设

产品名称	清新区商场扶梯电梯 商场扶梯电梯图纸 钜坤建设
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤建设有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

三菱电梯故障及维修方法

G (H) VF故障码 A1级

E11 #10T NO OFF故障

E12 #15B NO OFF故障

E14 #97输入信号异常

E21 #11输入信号异常

E22 #12输入信号异常

E26 规格表和数出错

E27 重复故障检出

A2级

E31 #100R输入信号异常

E32 门区感应器故障

E33 变频器异常运行

E35 厅轿门动作不一致

E36 变频器运行故障

E37 电梯逆转故障

E40 零速不一致

E41 电梯低速故障

E42 软安全回路继电器NO OFF故障

E43 变频器控制回路失电故障

E44 #11动作超时故障

E45 #12动作超时故障

E46 速度低故障

B1级

E50 高速故障

E51 起动速度控制异常

E52 瞬时停电故障

E53 运行速度偏差故障

E55 中速故障

E56 微动平层故障

E57 微动平层运行距离异常

B2级

E60 电梯层高表和数出错

E61 电梯同步位置出错

E62 电梯层楼位置出错

E63 电梯端站位置出错

E64 电梯端站减速控制异常

C2级

E70 变频器故障报警检出

E73 门区运行故障

E76 电梯爬行时间异常

E77 自救运行检出

E级

E80 电梯运行中断门锁检出

E81 电梯检修状态异常

E82 电梯微动平层超时故障

E83 电梯安全回路故障检出

E84 微动平层起动故障

E85 变频器速度一致信号异常

E86 电梯开门超时故障

E87 电梯关门超时故障

m664=m654强迫减速故障

m655厅门轿门开关故障

m656=m666运行中50x故障

m657=667自救运行故障

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司，钜坤成立于2009年，公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。

随着中大规模建筑物（群）在中国的不断增多，大楼管理系统对建筑物内电梯的监控管理要求越来越高。基于IT产业技术的不断更新，在原有SMOS系统的基础上，上海三菱适时推出了由本公司自主开发的针对本公司生产的各系列电梯进行监控管理的综合系统：SMOS - II。

SMOS - II系统可以对上海三菱现时生产的所有系列电梯进行监控管理。对于有多个品牌电梯的建

筑物（群），SMOS - II系统在获得触点信号的前提下同样可以对所有电梯进行监视管理。每套系统最多可监控63台电梯（原有SMOS系统为16台）。系统可对电梯的运行方向、轿内及层站按钮登记、楼层显示、开关门状态、运行模式及电梯故障报警进行监视，也可对电梯的14种功能中的任意6种功能进行控制（注意：电梯合同中必须已选这些功能；非三菱品牌电梯及自动扶梯除外）。除此之外，SMOS - II系统还可对电梯运行故障历史进行查询和打印，实时统计被监控电梯的运行时间和运行次数，将被监控电梯在过去某一段时间内的运行情况进行回放并依此进行交通流量分析。通过摄像监视功能，本系统能实时监视被监控升降梯轿厢内的情况，并根据客户需要抓拍画面或者进行录像回放。通过公共电话网，商场扶手电梯注意事项，本系统还可以实现远程监视功能。同时SMOS - II系统还能根据客户需要，通过监控室PC机上的网络口，以本公司制定的通讯协议将被监控电梯的信息传输给BA系统。

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司，钜坤成立于2009年，公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。诚信为本、客户至上、服务、质量保证”是公司一贯坚持的质量方针。公司凭借良好的信誉和实力，清新区商场扶手电梯，拥有三菱、日立等多个品牌授权为销售代理及安装合作伙伴。

电梯湿水应急救援预案

电梯机房处于建筑1高层。底坑处于建筑的底层，井道通过层站与楼道相连。机房会因屋顶或门窗漏雨进水，底坑除因建筑防水层处理不好而渗水外，还会因暖气及上下水管道、消防栓、家庭用水等的泄露，使水从楼层经井道流入底坑，发生洪水时，井道、轿厢也会遭水淹。当发生湿水事故时，除从建筑设施上采用堵漏措施外，还应采取应急措施。

- 1、当底坑内出现少量是进水或渗水时，应将电梯停在二层上，中止运行，断开总电源。
- 2、当楼层发生水淹而经井道或底坑进水时，三菱商场扶手电梯价格表，应将轿厢停于进水层站的上二层，停梯断电，以防止轿厢进水，
- 3、当底坑井道或机房进水很多，应立即停梯，断开总电源开关，防止发生短路、触电等事故。
- 4、发生湿水时，应立即切断漏水源，设法使电气设备不进水或少进水。
- 5、对湿水电梯应进行除湿处理，如采取擦拭、热吹干、自然通风、更换管线等方法。确认湿水消除。绝缘电阻符合台要求并经试梯无异常后，商场扶手电梯图纸，方可投入运行。对微机控制电梯，更需仔细检查以免烧毁线路板。
- 6、电梯恢复运行后，详细填写湿水检查报告，对湿水原因、处理方法、防范措施记录清楚并存档。

清新区商场扶手电梯-商场扶手电梯图纸-钜坤建设(推荐商家)由广州钜坤建设有限公司提供。广州钜坤建设有限公司（www.gzjkjs.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钜坤建设——您值得信赖的朋友，公司地址：广州市海珠区石榴岗路3号14层422号，联系人：罗经理。