

# 太原锤式破碎机 锤式破碎机锤头 太原市北方机械厂

产品名称	太原锤式破碎机 锤式破碎机锤头 太原市北方机械厂
公司名称	太原市北方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪上兰镇上兰村南门
联系电话	13303437281

## 产品详情

山西锤式破碎机，山西颚式破碎机，山西反击式破碎机，山西破碎机，太原锤式破碎机，山西直筒破碎机，太原破碎机——北方机械厂

【太原北方机械厂】和您分享关于锤式破碎机的相关知识：锤式破碎机的问题和解决方法

破碎腔内有敲击声

原因分析：

非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤头断裂，矿山锤式破碎机，进而导致篦条架筋板断裂。

排除方法：

停车，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换高质量（如高锰钢材质）锤头和损坏部件。

山西锤式破碎机，山西颚式破碎机，山西反击式破碎机，山西破碎机，山西直筒破碎机，太原破碎机——北方机械厂

【太原北方机械厂】和您分享关于锤式破碎机的相关知识：锤式破碎机的使用和维修

空载启动车时一切正常，但一投入料转子的转速马上降低，甚至出现停转。

原因：可能是传动带太松，锤式破碎机报价，应调整传动带，使其松紧程度合适。

方法：当V带静止时能按下1-2个V带的厚度为宜，或者给皮带涂抹松香粉、皮带脂，减小皮带打滑现象。

锤破机的电流波动过大。

原因：供料不均，或者是入料中含有大块料造成的。

方法:通过均匀布料、减少过大的块料来保证锤破机的工作电流波动范围不应该超过20A。

山西锤式破碎机，山西颚式破碎机，山西反击式破碎机，山西破碎机，山西直筒破碎机，太原破碎机——北方机械厂

【太原北方机械厂】和您分享关于锤式破碎机的相关知识：

大部分的锤式破碎机采用带紧定套轴承，内圈带锥孔，可以在安装或使用过程中调整游隙，且带紧定套的圆锥孔调心滚子轴承的径向游隙比同样组别的圆柱孔调心滚子轴承的径向游隙要稍大一些。但是，对于锤式破碎机来说，滚动轴承在重载荷和冲击负荷的作用下，锤式破碎机锤头，套圈容易产生变形，致使配合面受力不均匀，引起配合松动。因此，负荷越大，过盈量应选得大些。而由于过盈量的增大，装配时过盈量引起的径向游隙减小量也要相应大些。另外，工作时由于温升又使得游隙进一步减小。所以，对于锤式破碎机等重载荷设备，宜选用比基本组的游隙要大一些的C3组的游隙组。

太原锤式破碎机-锤式破碎机锤头-太原市北方机械厂(推荐商家)由太原市北方机械厂提供。太原市北方机械厂(www.sxbfjx.net)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，太原市北方机械厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。