

稳定土拌合站厂家 奥英重工科技有限公司 二道区拌合站

产品名称	稳定土拌合站厂家 奥英重工科技有限公司 二道区拌合站
公司名称	山东奥英重工科技设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市海岱南路3996号
联系电话	18663637618

产品详情

混凝土搅拌站的骨料称故障和解决方法

混凝土搅拌站的骨料称开始计量后屏幕显示很低，骨料仓显示在下料；

产生原因：

- 1.气缸损坏；
- 2.控制电磁阀损坏；
- 3.控制系统故障；

解决办法：先关机，在手动操作在搅拌的混凝土搅拌均匀后放出，查找故障原因，稳定土拌合站报价，更换损坏元件，故障排除后清理皮带上溢出的骨料。

混凝土搅拌站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统组成。混凝土搅拌站的配套主机也就是搅拌主机，搅拌主机主要由传动装置、轴端密封、缸体及衬板组件、润滑装置、卸料系统和搅拌装置等组成

混凝土搅拌站控制要求：

1.各个气缸、控制阀和电机按混凝土搅拌流程的要求运行，各个气缸、控制阀和电机的控制必须准确、稳定、可靠.

2.控制系统具备自动、手动两种工作模式，稳定土拌合站厂家，相互间的关系是独立又彼此制约.

3.系统具有良好的抗干扰能力和完善的报警自保护功能

4.通过与计算机通讯，可以显示系统工作状态、故障报警.

混凝土搅拌站操作员应具备的知识

1、掌握与混凝土有关的基本知识；

2、熟悉混凝土搅拌站各个部分的用途和性能以及搅拌站各个操控部件的功能；

3、熟悉混凝土的搅拌工艺和搅拌站的操作流程。

混凝土搅拌站要做好日常检查工作

混凝土搅拌站在工作前，需要我们做好它的日常检查工作，那么，二道区拌合站，都需要检查哪些呢？

1、紧固件（如螺栓和螺母）要经常检查是否松动，发现有松动时，必须及时拧紧，尤其是一些受变幅载荷的零部件。

2、经常检查供水、供气及外加剂系统的各设备是否正常。

3、检查电气控制系统及各仪表是否正常。

4、检查混凝土搅拌站搅拌机的搅拌轴和筒体是否干净整洁，如果搅拌轴上凝结的混凝土过多，必须人工进入清理。

5、定期清理或更换粉料罐除尘器中的过滤网。

6、若停机时间超过一周以上的，混凝土拌合站报价，必须放空各计量斗内的物料（如水泥、水、外加剂及各种骨料），并清洗搅拌主机，出料斗等处，以免物料板结。

稳定土拌合站厂家-奥英重工科技有限公司-二道区拌合站由山东奥英重工科技设备有限公司提供。山东奥英重工科技设备有限公司（www.sdhuandun.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥英重工——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市海岱南路3996号，联系人：冯经理。同时本公司（www.sdjdkj.net）还是从事混凝土搅拌站，混凝土搅拌站设备，混凝土搅拌站厂家的厂家，欢迎来电咨询。