

# 奥西600工程机批发 奥西600工程机 广州宗春好口碑

产品名称	奥西600工程机批发 奥西600工程机 广州宗春好口碑
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

## 产品详情

树脂：主要成像物质，构成碳粉的主体组成部分；碳黑：主要成像物质，具有调整颜色深浅的功能，即能通常所说的黑度；磁性氧化铁：在磁辊的磁力吸引下，可携带碳粉吸附在磁辊上；电荷控制微粒：控制碳粉的带电量，使碳粉带电均匀；热融塑料（增塑剂）：控制碳粉熔点，携带碳粉在熔化状态下渗入纸张纤维，形成终牢固的图像。奥西600工程机服务热线。

物理研磨法需要把固体的树脂、磁性材料、颜料、电荷控制剂、蜡等粗略混合，加热将树脂融化，同时把不融成分均匀地分散到树脂中。冷却凝固后进行粉碎、分级、表面改性。化学聚合法是把液态的有机单体、颜料、电荷控制剂、蜡等进行搅拌，在一定温度条件下，靠引发剂引发单体聚合成树脂，同时形成含有各组分的颗粒。后进行清洗、干燥、表面改性。奥西600工程机服务热线。

每种型号的打印机要求碳粉的电性一般是不一样的，这也是我们强调专粉专用的一个原因。另外，奥西600工程机供应，由于感光鼓表面的感光层的破损而引起的漏电，也会引起底灰，这也可以解释当感光层被磨损后，打印的页面在破损处会有明显的黑色印迹。奥西600工程机服务热线。

定着度指的是附着在纸张表面的碳粉熔化后渗透到纸纤维的能力。熔点是影响碳粉定着度的一个重要因素。熔点过高时，当附有碳粉颗粒的纸张经过定影组件，未能充分熔化渗透到纸纤维时，已从定影组件中通过。但是熔点过低，碳粉的稳定性又会变得很差。我们测试时，可以用手抚摸打印图形的表面，来感觉其粗糙程度，所以得出其定着度好与差。一般来说，奥西600工程机，定着度较差的碳粉其打印的文字表面会很粗糙。严格测试时，可以用一种特定的胶带去粘打印图形，再揭下来检测图形的黑度变化。奥西600工程机服务热线。

所以在采购纸张的时候一定要看下机器是否支持纸张的规格，比如佳能iRC3020可以支持52克的薄纸，高达300克的厚纸。为啥一到夏天梅雨季节，南方地区的卡纸率就会？因为太潮啦！空气湿度高

达70%甚至90%以上，奥西600工程机厂家，而适合存放纸张的环境却是温度 $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $45 \pm 5\%$ 。奥西600工程机服务热线。

为啥纸张受潮就要卡纸呢？如之前所述，纸张如果刚性不足或尺寸不足，都会造成卡纸，而纸张受潮就会导致这两种情况同时发生。因为纸张主要由竹子或者木头加工制作而成，其中的纤维吸收水分会导致尺寸和刚性产生变化。买质量好的复印纸，奥西600工程机批发，不要为了便宜就买一些质量不好甚至尺寸都不对的纸，日常办公一般推荐大家至少要买70g的纸，80g的当然就更好啦。奥西600工程机服务热线。

奥西600工程机批发-奥西600工程机-广州宗春好口碑由广州宗春办公设备有限公司提供。广州宗春办公设备有限公司（[www.yzcky.cn](http://www.yzcky.cn)）位于广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州宗春在复印机中享有良好的声誉。广州宗春取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广州宗春全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。