

诚合真空设备公司 惠州莱宝SV630真空泵维修

产品名称	诚合真空设备公司 惠州莱宝SV630真空泵维修
公司名称	东莞诚合真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮步河滨东路七巷25号
联系电话	13509820116

产品详情

莱宝罗茨泵的注意事项：

罗茨泵工作原理性能特点罗茨泵实质上与凸轮泵相同，但转子是罗茨型的。它能输送黏度为数万厘泊的液体。罗茨泵主要是有两个旋转方向相反的转子位于泵体中，由一对同步齿轮传动，莱宝SV630真空泵维修哪家好，对于罗茨泵的转子，在泵体内是互相啮合的，但具有间隙。间隙大小主要取决于液体黏度。超过一定黏度范围必须调整增大间隙。

1、经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求.以罗茨泵运转时，油位到油标中心为准。

2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，莱宝SV630真空泵维修工厂，由用户酌情决定.一般新罗茨泵，莱宝SV630真空泵维修电话，抽除清洁干燥的气体时，惠州莱宝SV630真空泵维修，建议在工作100小时左右换油一次.待油中看不到黑色金属粉末后，以后可适当延长换油期限。

1.泵不能启动 泵连接错误正确连接泵

电机保护开关设置不正确 正确设定电机保护开关

工作电压与电机不匹配更换电机

电机故障 更换电机

2.油温低于12 （ 54 ） 把泵和泵油加热或用不同牌号的油

3.油粘度太大使用合适牌号的油

4.排气过滤器/排气管路堵塞更换过滤器或清洗排气管路

5.泵被卡死（现象：泵卡住）检修泵

6.泵不能达到测量方法或使用的规管不当;使用正确的测量方法和规管

极限压力外部泄漏-1) - 管道接头松了检修泵 – 重新紧固管接头

7.浮球阀没关紧检修阀门

8.防返油阀失灵检修阀门

9.排气阀失灵 检修阀门

莱宝罗茨泵结构和普通的旋片泵结构是不一样的，目前德国莱宝罗茨泵有三个系列，型号如下：

莱宝罗茨真空泵WA系列:WA251 WA501 WA1001 WA2000

莱宝罗茨真空泵WAU系列:WAU251 WAU51 WAU1001 WAU2001

莱宝罗茨真空泵WS系列:WS251 WS501 WS1001 WS2001

莱宝罗茨真空泵WSU系列:WSU251 WSU501 WSU1001 WSU2000

RUVAC莱宝罗茨真空泵WH系列:WH 700/702 WH 2500 WH 4400 WH 7000

莱宝SV630真空泵维修

诚合真空设备公司-惠州莱宝SV630真空泵维修由东莞诚合真空设备有限公司提供。东莞诚合真空设备有限公司（www.dgchenghe.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！