

# 输送机滚筒价格 安徽双基输送设备 淮安输送机滚筒

产品名称	输送机滚筒价格 安徽双基输送设备 淮安输送机滚筒
公司名称	安徽双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区兴业路9号
联系电话	15155368836

## 产品详情

### 输送机清扫器存在的主要问题及选择原则

输送机清扫器在安装和使用过程中经常会遇到一些问题，诸如清扫器效果不理想，设计不合理导致清扫刀头较快磨损，安装不到位带来安全隐患等。

部分区域安装的清扫器还会造成很多安全事故，有的场所一个清扫点安装7~8道清扫器，但实际清扫效果较差，部分区域安装清扫器后出现皮带接头开裂，造成整体皮带撕裂问题。

这些问题主要由以下因素造成： 清扫器选型错误。 清扫器安装位置不对。 清扫器刀头不耐磨。

选择清扫器的原则： 安装位置、溜槽结构。 输送带与输送机架的位置、压力滚筒的位置。 输送带带速及各个表面情形和质量。 接头类型、是否为双向运行输送带。 输送物料的类型与特征、含水量、物料的粒径、黏性。

清扫器是皮带输送机的一个重要部件，其工作效果直接影响皮带输送机的工作性能、状态和使用寿命。选择一组合适的清扫器，不仅会使皮带输送机工作平稳、可靠，还会延长皮带输送机的使用寿命。

### 煤矿皮带运输机常见的故障

煤矿开采的环境比较复杂，输送机滚筒价格，在复杂的环境下，皮带运输机也容易出现各种各样的故障，笔者结合自己的工作经验，介绍几种常见的皮带输送机故障，淮安输送机滚筒，分析故障产生的原因。

#### 皮带断裂的原因

导致皮带出现断裂的原因有：

(1) 承受力的原因。也就是皮带超出了自身可以承受的外力，矿用输送机滚筒，导致皮带出现断裂，例如滚筒的拉力过大，导致皮带断裂。(2) 皮带质量问题。皮带质量不过关，也容易导致皮带断裂，例如接头不紧实。(3) 皮带长时间运转。皮带在长时间运作时，产生的高温也容易使皮带断裂。

## 皮带撒料的原因

导致皮带出现撒料的情况原因有：(1) 导料槽的问题。导料槽损坏，在皮带机载料到导料槽时，出现撒料的情况。(2) 槽形问题。相较于皮带，槽形比较小，皮带出现悬空，容易跑偏，也容易使物料被撒出来。

皮带输送机，也就是皮带机，主要用于对货物以及物料进行装卸、传送和运输，主要用于矿产开采、港口码头中。随着技术的发展，皮带输送机在其它领域也发挥着重要的作用。

点检对于提高和维持皮带输送机的设备性能的重要途径，可以通过点检准确的掌握设备的状况，预防事故发生，减少停机时间，保证正常生产。

皮带输送机的主要点检部位有液力耦合器、联轴器、减速机、滚筒、皮带、机架、托辊、拉紧装置、皮带逆止器、和溜槽等。

## 减速机外亮点检标准

外表卫生干净无积尘、油污、漆皮掉落、锈蚀等现象。

外表无裂纹，无渗油现象。

固定螺栓齐全，固定牢固可靠；固定螺栓M12\*60mm，扭矩为84Nm。

箱体与机座连接处径向、轴向测振点测振，振幅不超过0.1mm。

箱体输入轴测振点做径向、轴向、垂直测振，振幅不超过0.1mm。

各端盖、孔、油径密封部位无渗油、漏油现象。

设备铭牌完好，无破损、变形现象；且干净、清楚、清晰。

呼吸孔无堵塞现象。

油位显示在油镜上下刻度之间。

输送机滚筒价格-安徽双基输送设备(在线咨询)-淮安输送机滚筒由安徽双基输送设备有限公司提供。安徽双基输送设备有限公司(www.zhongguoshuangji.com)是一家从事“芜湖输送带,橡胶输送带,输送机托辊,滚筒”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“机械设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽双基输送设备在二手机械设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！