

电子支气管镜维修服务机构 奥得富 电子支气管镜维修

产品名称	电子支气管镜维修服务机构 奥得富 电子支气管镜维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

广州奥得富医疗设备维修有限公司是一家专业提供软性内窥镜第三方维修服务商，专业提供PENTAX/宾得 EC-3840F 肠镜维修。

软镜维修-宾得EC-3840F 肠镜维修软镜维修软管镜维修内窥镜维修

检测结果：插入管老化，PENTAX EB-1530T3支气管镜软管镜维修，钳道管破损漏水，橡皮老化突起，电子支气管镜维修公司，角度不够，电子支气管镜维修，偏紧，导光束断一根，图像模糊，有一个黑点。

解决方案

常见故障：

亮度不够或光亮度调节故障

电子镜打角度时有网状或条形干扰，或图像时隐时现

无图像（CCD损坏）或图像彩虹状、偏色等

送气送水不畅，电子支气管镜维修服务机构，水气管或喷嘴堵塞

：更换插入管、钳子管、钢丝、橡皮、导光束。

PENTAX EB-1530T3支气管镜软镜维修-由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。欢迎咨询！

-软镜维修 电子支气管镜维修

OLYMPUS软镜系列参数介绍：五、型号：CF-240I电子结肠镜。视野角：140°；景深：3-100mm；先端部外径：12.2mm；插入管外径：12mm；弯

曲角度：上：180°、下：180°、左：160°、右：160°；有效长度：1330mm；全长：1680mm；钳子管内径：3.2mm。适用主机型号：240、260

。实现了插入部外径的细型化。电子支气管镜维修

OLYMPUS软镜系列参数介绍：六、型号：CF-Q240I

电子结肠镜。视野角：140°；景深：5-100mm；先端部外径：13.2mm；插入管外径：12.9mm

；弯曲角度：上：180°、下：180°、左：160°、右：160°；有效长度：1330mm；全长：1680mm；钳子管内径：3.7mm。适用主机型号：240

、260。高清晰CCD支持宽屏画面显示 电子支气管镜维修

维修AOHUA软性内窥镜-澳华胃镜软镜维修维修软镜/内窥镜维修/软管镜维修

主流品牌型号

AOHUA（澳华）：VME-98胃镜维修、VME-1300 肠镜维修等；

OLYMPUS（奥林巴斯）：GIF-Q260胃镜维修、CF-Q260肠镜维修等；

FUJINON（富士能）：EC—99WM 肠镜维修、EG-590WR5 胃镜维修等；

PENTAX（宾得/斯潘道斯）：EG-2940 胃镜维修、PENTAX EC-3840F 肠镜维修等。

维修AOHUA VME-98胃镜-上消化道内窥镜维修维修软镜/内窥镜维修/软管镜维修

软性内窥镜常见故障

故障现象故障原因橡皮漏水在做胃镜检查，未使用口垫或时，电子支气管镜维修电话，患者感到紧张咬紧插入管，导致橡皮被咬扁或破损等；橡皮老化内窥镜的清洗消毒程序不正确、保养不正确，导致橡皮老化等；喷嘴堵塞使用内窥镜不当时，取软镜时先端部不小心与硬物碰撞；维修OLYMPUS十二指肠镜-OLYMPUS软镜维修软镜维修软管镜维修内窥镜维修内窥镜清洗的必要性：1。

用完内窥镜有脏物未及时清洗干净，导致脏物凝固在喷嘴里等。

电子支气管镜维修服务机构-奥得富-电子支气管镜维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefumed.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!