

# 粗糙度轮廓仪厂家 合肥迈思瑞仪器公司 阜阳轮廓仪

产品名称	粗糙度轮廓仪厂家 合肥迈思瑞仪器公司 阜阳轮廓仪
公司名称	合肥迈思瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼
联系电话	13965127927

## 产品详情

轮廓仪代表型号为中图仪器SJ57系列。SJ57系列接触式轮廓仪广泛应用于机械加工、电机、汽配、摩配、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业。适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室、车间。轮廓仪有时容易造成误解，即图像测量仪器与其他机器相同，并且维护时需要给滑轨进行润滑。实际上，这是不正确的。通常，只有少量的防锈油可以涂在传动部件上，阜阳轮廓仪，例如螺杆和磁条。随着时代的发展，粗糙度轮廓仪厂家，越来越多产品需要轮廓仪进行测量，那轮廓仪是如何测量一件物体的呢？下面就让我们来了解一下吧。启动前的准备工作，在当前仪器市场上，许多精密仪器对环境的要求更高。温度必须控制在 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 之间，通常在 $18^{\circ}\text{C}$ 和 $-24^{\circ}\text{C}$ 之间，湿度应控制在45%-75%之间。

轮廓仪是对物块的轮廓、二维规格、二维偏移开展检测与检测的仪器设备，做为高精密测量仪器设备在汽车工业和铁路线制造行业的运用十分普遍。电动式轮廓仪是根据仪器设备的触针与被测表面的载荷开展测量的，是接触测量。其关键优势是能够立即测量一些无法测量到的零件表面，激光轮廓仪，如孔、槽等的表面表面粗糙度，又能立即按某类评价标准读值或者勾画出表面轮廓曲线图的样子，且测量速度更快、结果可靠、实际操作便捷。可是被测表面非常容易被触针刮伤，因此应在确保可靠接触的前提下尽量避免测量工作压力。

轮廓仪是一款检测物体轮廓的仪器，轮廓仪品牌，该仪器有两种类型，接触式与非接触式，今日小编就带你们来了解一下非接触与接触的轮廓仪吧。必须固定小工件然后进行测量，否则会影响精度结果。在测量过程中转动镜头时要小心，请勿撞击被测工件。测量后测量结束后，维护尚未结束。确保清洁工作表面并保持工作台清洁。此外，请检查滑道，并且不要在滑道上留下任何碎屑或水渍。结束后，关闭电

源并关闭电源。

粗糙度轮廓仪厂家-合肥迈思瑞仪器公司-阜阳轮廓仪由合肥迈思瑞仪器仪表有限公司提供。合肥迈思瑞仪器仪表有限公司（[www.maisirui.com](http://www.maisirui.com)）是从事“复合式尺寸测量仪,影像测量仪,计量校准产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尚经理。同时本公司（[www.ahlkycj.com](http://www.ahlkycj.com)）还是从事合肥轮廓仪，芜湖轮廓仪，安徽轮廓仪的厂家，欢迎来电咨询。