

# 全自动焊锡机 昆山炜煌电子机械 潍坊焊锡机

产品名称	全自动焊锡机 昆山炜煌电子机械 潍坊焊锡机
公司名称	昆山炜煌电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇水秀路1911号8号房
联系电话	13616281518

## 产品详情

全自动焊锡机注意事项：

1、焊接机作业员必须经过培训合格后方可操作本机器，未授权的员工不得私自操作；

台式四轴自动焊锡机

2、操作时应注意安全，手不可接触烙铁头；

3、新换烙铁头是应该先将温度调节至220 ，让烙铁头充分吃锡后再将温度调节回所需温度进行正常操作。

4、全自动焊锡机停止使用时，应关掉电源，加锡保养并打扫干净机体及操作台；

5、当操作员工发现设备异常时应报相关人员进行维修后方可使用。

焊锡机引线不宜过细过长，焊接时的电压降不得大于初始电压的5%，初始电压不能偏离电源电压的 $\pm 10\%$ 。焊机操作时应戴手套、围裙和防护眼镜。滑动部分应保持良好润滑，焊锡机多少钱，使用完后应清除金属溅沫。新焊机开始使用24小时后应将各部件螺丝紧固一次，自动焊锡机生产厂家，尤其要注意铜软联和电极之间联接螺丝一定要紧固好，用完后应经常清除电极杆和电极臂之间的氧化物，以保证良好接触。焊锡机使用时如发现交流接触器吸合不实，潍坊焊锡机，说明电网电压过低，用户应该首先解决电源问题，全自动焊锡机，电源正常后方可使用。需要指出的是，新购买的焊机半个月如出现主件质量问题，可以更换新的焊机或者更换主件。焊锡机主机部分保修一年，长期提供维修服务。一般情况下用户通知厂方后，根据路程远近三到七天内服务到位。由于用户原因而造成的焊机损坏不在保修范围内。易损件、消耗件不在保修范围内。

日常维护及保养焊接机

月检查及维护

1.润滑机器人各轴。其中1-6轴加白色的润滑油。油号86E006。2.RP变位机和RTS轨道上的红色油嘴加黄油。油号:86K007 3.RP变位机上的蓝色加油嘴加灰色的导电脂。油号:86K004 4.送丝轮滚针轴承加润滑油。(少量黄油即可)5.清理清枪装置，加注气动马达润滑油。(普通机油即可)6.用压缩空气清理控制柜及焊机。7.检查焊机水箱冷却水水位，及时补充冷却液(纯净水加少许工业酒精即可)8.完成1-8项的工作外，执行周检的所有项目。

全自动焊锡机-昆山炜煌电子机械-潍坊焊锡机由昆山炜煌电子机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山炜煌电子机械有限公司( [WWW.WEYHWANG.COM.TW](http://WWW.WEYHWANG.COM.TW) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!