

# 浙江玩具自动喷漆机 贾氏机械

产品名称	浙江玩具自动喷漆机 贾氏机械
公司名称	东莞市贾氏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区莞穗大道西上街13号
联系电话	13509827689

## 产品详情

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

无气喷涂机分为气动式与电动式。由于气动式的设备使用具有一定限制的范围，使用的场合并不多，而市场上比较频繁使用的是电动式的，所以，浙江玩具自动喷漆机，现在通常也就将它称为电动无气喷涂机。所谓电动就意味着这款设备的动力形式是电动的。通过连接电源，电机工作，将涂料压入喷涂机内，通过柱塞泵运作压入，使涂料具有高压，再通过高压树脂管将高压涂料排出，通过喷嘴排出。由于喷嘴控制了一定的压力以及排出的涂料量，所以，玩具自动喷漆机多少钱，电动无气喷涂机喷涂的工作台面比较平滑整洁，涂料分布也比较均匀，喷涂的效果比人工操作的要好很多，以至于这款设备受到了广泛的使用。

### 贾氏机械玩具喷漆机故障及排除方法

#### （一）喷嘴漏油：

- 1、把油量调节阀开至大点，让堵塞在喷嘴的异物喷出；
- 2、把喷嘴折下，清洗（切记专人专用工具拆除）；
- 3、更换针嘴。

#### （二）、喷枪雾化调节不开：

- 1、雾化帽没有锁紧，锁紧雾化帽；

- 2、雾化帽孔口被油漆堵塞，清洗雾化帽；
- 3、更换雾化帽或针嘴。

### (三)、喷枪出油不稳：

- 1、检查稳压阀是否开得太大，玩具自动喷漆机订制，影响出油稳定性
- 2、回流是否开太大，提高背压阀压力
- 3、管路太长或太粗，影响油量供应
- 4、喷嘴堵塞，清洗喷嘴

### (四)、泵浦出油不够，玩具自动喷漆机厂，吸力不够

- 1、压力不够
- 2、吸料盘有异物堵塞，清洗吸料盘
- 3、稳压阀是否打开
- 4、检查油管接头是否关闭或堵住
- 5、检修泵浦

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

喷涂设备是在改革开放后，是在工业技术的发展自动化越来越普遍的环境中的产物。随着自动化的程度越来越高，喷涂生产线的应用也越来越广泛，并深入到国民经济的多个领域。现市场上的喷涂设备按照自动化程度可分为：手动喷涂设备、半自动喷涂设备和全自动喷涂设备三种。从喷涂材料的素材分为三种：五金件喷涂设备、塑胶喷涂设备、木器喷涂设备、瓷器喷涂设备从自动程度分为：手动喷涂设备及自动喷涂设备从喷涂的油料分为：油漆喷涂设备 粉末喷涂设备

浙江玩具自动喷漆机-贾氏机械(推荐商家)由东莞市贾氏机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市贾氏机械制造有限公司(www.dgjiaoshi.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!