

烫光机 烫光机报价 翔奕机械

产品名称	烫光机 烫光机报价 翔奕机械
公司名称	东莞市翔奕机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇民田村新民路
联系电话	13829116879

产品详情

GJGT系列滚油，滚蜡机关键词：皮具，皮带，鞋厂专用辊涂机，滚油滚蜡机，烫光机报价，工厂专用碎皮烫光机，烫光机，油蜡滚涂机

自动化机械手使用寿命的长短，碎皮烫光机加工厂，与用户对数控冲床的维护和保养有很大的关系，现将维护与保养方法介绍如下：

- 1、自动化上下料机械手应由经过专门训练的人员进行操作，由专人进行保养维护。
- 2、数控送料机主要运动副应保持有良好的润滑。对丝杠副、滚动导轨副，若涂润滑油脂，则视使用情况每周加润滑油1—2次；若采用人工分散注润滑油，则每班开机应对主要运动副注适量20号机械润滑油。各滚动轴承部位填注适量钙剂润滑脂，视使用情况，东莞烫光机厂，6—12个月应添加或更换润滑油脂。

辊涂机洗机操

一：等料回流至辊面上基本无料时将前面生产使用过的洗机料用泵打到辊面进行冲洗。

二：将输送带停止。将料管取下进行循环洗泵和料管。

三：用小杯盛清澈的稀料慢慢倒入两辊之间，烫光机厂，间隔松、压刮dao，直到辊面无大量涂料时将辊子速度降低到一米左右拿掉挡料板，皮具烫光机工作原理，另用毛刷刷洗刮dao和辊子端头，皮具烫光机，直到辊面无涂料便松开刮dao（尽量松开间隙）、松开调节辊（尽量松开间隙）然后在人机界面上选择清洗功能。

皮革压花热熔机采用双按钮启动设计，加工安全光栅，提高实用安全性；

皮革压花热熔机自动冲床周期时间可调，电子控制可自动连续冲压，用于机电一体化领域

皮革压花热熔机低功耗发热升温，精准数显温控器控制温度，使温差不超过 ± 3 度

皮革压花热熔机的气动系统、数控电器、电控元件和PLC为原装日、台、美、德、韩进口，皮带辊涂机，品质稳定，保证性能；

皮革压花热熔机的压花/烫印压力、温度、时间均可调，压花/烫印头高度升降可调，皮带辊涂机批发，因此操作简便，皮带辊涂机设备，熔接质量好。

烫光机-烫光机报价-翔奕机械由东莞市翔奕机械制造有限公司提供。东莞市翔奕机械制造有限公司（www.dgxangyu.com）在服装加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，翔奕机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许宏刚。