

# 检查井井筒管厂家 秦皇岛检查井井筒管 鑫汇塑业现货充足

产品名称	检查井井筒管厂家 秦皇岛检查井井筒管 鑫汇塑业现货充足
公司名称	山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县乔庄镇工业园
联系电话	13336291855

## 产品详情

建筑小区塑料排水检查井。该图集适用于建筑小区范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m、不下井操作的塑料排水（雨、污水）检查井工程的设计、施工和维护保养。目前采用越来越多的塑料排水检查井，能方便施工，缩小工期，值得推荐。

从检查井构成示意图开始，从检查井施工到起始检查井连接管道，再到不同形式的雨水井，以及井盖的类型，检查井井筒管厂家，井筒回填，秦皇岛检查井井筒管，都有详细的介绍和图列。图集适用于建筑小区范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m、不下井操作的塑料排水（雨、污水）检查井工程的设计、施工和维护保养。

### 检查井井筒管产品介绍：

HDPE塑料检查井专用井筒是一种以高密度聚乙烯为原料，采用热态缠绕成型工艺制成的结构壁管材，符合标准要求。该管材适用于输送水温度在45 以下的市政排水、建筑室外排水、埋地农田输排水、工业排污、道路排水、污水处理厂、运动场广场工程排水及电气电信工程等。

山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司坚持用户至上、质量优良，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越。

检查井和 排水管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷，一般造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是： 认真按设计要求施工，对于D300以下管道或柔性管道优先采用土弧（砂石）等柔性基础，井筒管套检查井，确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时，应进行换土改良处治，以提高基槽底部的承载力。 如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。 地下水位以下开挖土方时，应采取有效措

施做好抗槽底部排水降水工作，确保干槽开挖，必要时可在槽坑底预留20cm厚土层，待后续工序施工时随挖随封闭。

检查井井筒管厂家-秦皇岛检查井井筒管-鑫汇塑业现货充足由山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司（[www.lxhsl.com](http://www.lxhsl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!