

无缝墙布公司质量材质上乘

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 无缝墙布公司质量材质上乘 |
| 公司名称 | 重庆瑞亿天装饰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市渝北区龙溪街道松北支路59号2幢-1-3、-1-4号 |
| 联系电话 | 13696466660 |

产品详情

聚酯类多功能无缝墙布在客户没有阻燃要求的前提下，现已做了防水、防油、防尘的三防处理，很简略打理。一般尘土，能够用鸡毛掸子掸一下就可;轻度的脏，用白的湿毛巾擦洗即可除去;重度的脏，用白的湿毛巾沾一些中性洗洁剂擦洗，基本能洁净。聚酯类多功能无缝的墙布大都是耐擦洗的，在同一部位擦洗屡次不会擦破或擦毛。且坚持面料原有状况。

闲适的居住环境。

隔音隔热：墙布选用精美特别的型材，外表纹路凹凸、反面有选用资料涂层处理，这种特别结构能够有用的吸收声波能量，下降震动频率和强度，并且这种结构关于低频声具有很强的阻隔才能，使之散音快，回声小，其吸音、消音、隔音作用显着强于其它墙面装饰资料。

色样丰厚：墙布分为：提花、刺绣、印花、等等多种工艺，花型把戏品种繁多，能够满意顾客多样化装饰风格需求。

色泽稳定：通过技能处理，墙布耐光、不易褪色。

新房装饰铺地板砖构成，无缝墙布公司，铺地板砖时须先用水泥、沙把地上铺平，在地板砖上抹一层水泥后再铺到地上，其含水率十分高，地板砖密度大水分无法从正上方蒸发，只能平行于地板砖向四周分散，后只能顺着墙脚向上蒸发，因而墙脚处于长期湿润状况而导致发霉。

小编提醒：墙布发霉的防备及纠正措施

检测墙体是否有渗水现象，新墙墙体含水是否在8%以下进行墙施舍工，检测方法可用含水率检测仪器进行快速测定，假如墙体存在渗水，请找出渗水的源头并作好防水处理后再进行墙施舍工；

无缝墙布公司质量材质上乘由重庆瑞亿天装饰建材有限公司提供。无缝墙布公司质量材质上乘是重庆瑞亿天装饰建材有限公司（www.gelinmulang.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。同时本公司（www.glm1cl.com）还是从事重庆窗帘批发，重庆窗帘定制，窗帘批发厂家的厂家，欢迎来电咨询。