

酒店专用门 辉煌木业加工厂 东营木门

产品名称	酒店专用门 辉煌木业加工厂 东营木门
公司名称	濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县庆祖镇范寨村
联系电话	15893297218

产品详情

豪华实木门

在夏季的时候，实木门经过酷暑的熏烤，一进入秋冬，因温差变化大，所以要经常进行补充水分的处理

居室通风是否良好，也是实木门保养的关键，但要注意通风时间和室内外温差，时间短，没有效果，时间过长反而会起到反作用。

室内温度不宜过高，很多家庭都使用地热，虽然房间很暖和了，但对实木门来说却是很伤身的，因为地热基本上达到了23度以上，室内温暖的同时，却更为干燥。

对于上述问题，大部分家庭采取用加湿器的办法来解决，虽然这是非常有效的方法，对人对家俱都有好处，酒店宾馆专用门，可是往往因为使用不当，反倒对木门造成损害。

濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂是一家专业生产别墅门、实木门、实木复合烤漆门、门套、窗套、背景木饰面、整体柜、酒店及宾馆套房木制品。

濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂告诉你木门的保养

春、秋、冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使木门处于正常的室温，湿度下，防止木门因湿度，温差过大而变形，开缝，金属配件出现锈蚀，封边，木门饰面材料脱落。

濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂自建立以来以“以诚待客、客户至上、精准求精、质量保证”的经营理念，以及科学、严谨、求实的工作方式，不断创新、开拓进取，以敏锐的市场触觉，探索业内比较新的资讯，以市场需求为导向，精心研制开发新产品，以满足客户需求。

质量标准

木门所用要材通常要求烘干，实木门的含水率标准应低于12%，酒店专用门，如果实木脱水处理不过关，东营木门，做成木门后，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。由于廉价的人造板材大量使用了劣质胶水，致使各种有害物释放量存留量严重超标，因此要警惕低价陷阱。材料标准同其他木制品，加工应精细，酒店客房门，无明霉眼，刺、俄茬，半玻、全玻门的玻璃框加工应准确，收口线条齐备。

酒店专用门-辉煌木业加工厂(在线咨询)-东营木门由濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂提供。濮阳县庆祖镇辉煌木业加工厂(hhmuye.com)是一家从事“木业加工销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“木业加工销售”品牌拥有良好口碑。中密度基材几十元一张(约3M²)，加之油漆和手动操作的成本，可否称谓“档次高的橱门”。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使辉煌木业加工厂在复合门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！