

# 五莲红火烧板 鑫超石材厂 五莲红火烧板多少钱一方

产品名称	五莲红火烧板 鑫超石材厂 五莲红火烧板多少钱一方
公司名称	五莲县鑫超石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县街头石材产业园A区
联系电话	13455022999

## 产品详情

### 五莲红花烧板的拼接方法

- 1、先切角后拼装:这是指拼装的一组产品需要切角45度或任意角度，如门套、腰线等，须先切角后拼装，如果先拼装后切角，切角后的造型面与相拼接的造型面有明显的接头不吻合，还需再经拼装修整。
- 2、凹槽的加工:凹槽的加工是指造型面有凹槽加工。凹槽的大小、深浅与产品的美观有直接因素，因和产品的用途，五莲红火烧板多少钱一方，设计联系在一起，凹槽的加工应在仿型机上控制好。
- 3、拼接产品的编号:拼装产品加工完后，将产品按照拼装图预拼，在产品的背面，从左至右按顺序编号，以利于在施工现场安装和施工。

### 火烧板局部染色

这种五莲花火烧板一般是在加工的过程中，出现了不同的颜色，五莲红火烧板尺寸，也就是业界称作阴阳色的现象，这时，染色只要对颜色较浅的部分进行，同样可以达到好的效果。最后一种形式是批量染色，它是指某一加工过程中生产的五莲花火烧板产品统一颜色不符合规定，10公分五莲红火烧板，比如太暗淡，所以在染色的时候，应该对这些五莲花火烧板全部都重新染色，这样才能使表面光泽度提高，变得更加美。局部染色只是对颜色比较浅的地方进行染色，这是对表面有两种颜色的五莲花火烧板进行的。

火烧板石材外表性黄化：性黄化没有区域性，也许是运用之外表处理剂黄变后所产生。

石材外表部分黄化：部分且会集、浓度有深浅，此种景象有数属锈黄。

接触石材污染区域的质感，被污染区域由润滑转而为粗糙感时，有也许发作大理石被酸蚀，五莲红火烧板，或花岗石因长期发作碱性水斑后脱落的先兆。光面石材外表有如泥上面粉的触感，且该类继续吐出时(约在清洁后1—2天后再吐出)，有也许发作白华或碱析晶化景象。假设闻起来像溶剂的滋味，很也许是油漆或别的化学溶剂。

五莲红火烧板-鑫超石材厂-五莲红火烧板多少钱一方由五莲县鑫超石材有限公司提供。五莲县鑫超石材有限公司(www.rzxinchao.com)在花岗岩这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫超石材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孔经理。