

# 五莲红路沿石 五莲红路沿石尺寸 鑫超石材

产品名称	五莲红路沿石 五莲红路沿石尺寸 鑫超石材
公司名称	五莲县鑫超石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县街头石材产业园A区
联系电话	13455022999

## 产品详情

水斑的出现主要的原因还是五莲花路沿石表面有潮湿的现象没有及时的清除干净，导致水质里面的微生物渗入到五莲花路沿石的内部造成水斑的污染出现，这种病变是常见的也是难清除的，

首先我们在安装五莲花路沿石前一定要对其进行的养护处理，的养护处理就是指：可以很好的预防水渍、污渍、茶渍、灰尘等污染物，还有一点就是还要根据当地的气候变化、周围环境影响等因素选择合适养护剂。

亚光面五莲花路沿石加工:亚光是对石头抛光时，控制好石头亮度，表面达到平滑但不亮的表面效果，但石头的内在美(纹理、颗粒，色彩)可露出来，易于清洗，五莲红路沿石多少钱一米，更耐磨耐擦，防滑好，铺装非常合适的。

自然面五莲花路沿石加工:石头从天然矿上开采来以后，没经处理前呈现一种自然的，凸凹不平的天然效果，五莲红路沿石价格便，起伏的落差有3-6公分。

五莲花路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，五莲红路沿石，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处

理。五莲花路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

五莲花路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。五莲花路沿石勾缝、安砌后适当浇水养护。

五莲红路沿石-五莲红路沿石尺寸-鑫超石材(推荐商家)由五莲县鑫超石材有限公司提供。五莲县鑫超石材有限公司(www.rzxinchao.com)是从事“主营：五莲红,五莲花,路沿石,火烧板,挡车球等石材生产加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：孔经理。