

# 山西地下矿车 地下矿车加工 冀南矿车

产品名称	山西地下矿车 地下矿车加工 冀南矿车
公司名称	鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区
联系电话	13523928070

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司

### 铁矿用矿车厂，铁矿用矿车厂家，冀南矿车

依靠专用卸载设备卸载，由车箱、车架、轮对、缓冲器及连接器等部件组成常用的容积为1.1~3.3m。车箱与车架固定联结，车箱是承受货载的箱体，由低碳钢板焊接而成，车架是矿车的基础构件，由两根纵梁和横梁构成框架，能承受牵引力。缓冲器装在车架两端，用以缓和两矿车之间的冲击力。缓冲器分为刚性缓冲器和弹簧缓冲器。刚性缓冲器结构简单，但缓冲效果不佳，易使车架遭受破坏而缩短矿车寿命，山西地下矿车，仅适用于小型矿车；

### 铁矿用矿车厂，铁矿用矿车厂家，冀南矿车

机械的存在一直都是支撑企业发展的作用，矿车是矿业生产中典型的机械设备，矿车的使用为丰富矿业生产效率提供着支持帮助，地下矿车厂，关于矿车的使用过程中为何会出现碰头破碎无法连接呢？矿车检修程序一般规定为：车箱zheng形，修补车底，轮轴拆装与换，碰头连接装置修理。进行矿车90。或180。翻倒作业时，要使用5分钢丝绳套，启动时要对准起位置。

车箱两头容易发生爆裂：从生产使用情况来看，一部新矿车投入使用，2个月左右车箱两头焊接半圆弧处就开始爆裂，之后进行加固，地下矿车加工，焊接维修后也不耐用，很快又会出现同样的问题。这样经过2~3次的反复维修后，车箱就已严重变形，不能再使用。车箱两侧变形产生撕裂口：这也是一个长期存在的问题。由于生产的实际情况，多次使用后，在车箱两侧出现撕裂口，影响到生产安全。同时，车

箱撕裂后体积相应减小，载矿石量明显减少，无形中增加了生产运输成本，造成损失。

山西地下矿车-地下矿车加工-冀南矿车(推荐商家)由鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司提供。鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司(www.hbjnksjx.com)在工程机械配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，冀南矿车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祁总。