

# 白铁加工多少钱 力创通风 绍兴白铁加工

产品名称	白铁加工多少钱 力创通风 绍兴白铁加工
公司名称	杭州萧山力创通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区萧山经济开发区
联系电话	18368889961

## 产品详情

### 安全施工

- 1、施工区域接线、施工机具接线应由现场电工操作人员进行，严禁私自乱接乱拉。
- 2、各种机具应严格按照操作规程进行。
- 3、在风管运输安装过程中一定要注意成品的保护，防止表面镀锌层破坏。
- 4、在切割机操作时，必须作好防护工作，且必须是资格人员操作。钻床操作时不准戴手套。电焊机操作时，必须由专职人员进行且接地、防护工作到位，施焊前施工班长要办好动火票。
- 5、因站内土建风道较多，严禁站立在下面施工、休息、通过。在行走时注意地面障碍及预留孔洞，注意坠落、跌倒。并应在安全隐患的地方加防护措施及警示标志。
- 6、严禁无证上岗，白铁加工厂家，酒后操作，带病作业。
- 7、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 8、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 9、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。
- 10、在施工放线，支架安装，顶板打锚栓时，所用人字梯必须有拉绳，且必须有一人监护。监护人员既要保证自身安全，白铁加工多少钱，同时注意过往人员的安全。在使用冲击钻打孔时注意灰尘落入眼睛，必须使用可推移式平台操作，平台周围应有防晃措施，平台上部应有密闭网围护。操作人员的所用工具必须装入工具包或放在平台上保证不滑落。台下应有一人协助工作，台下人员及周围施工人员应提高警惕，并进行疏散。在楼梯等处必须搭设脚手架施工。同时，严禁相互抛掷施工工具。杭州通风工程厂家

通风设备的作用是：向井下输送新鲜空气，稀释和排除有毒、有害气体，调节井下所需的风量、温度、湿度，改善工作条件，白铁加工厂，保证安全生产。

1、排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味.工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体，以及大量散发热量和湿量的局部部位，通风设备均需通道空调和排风设施予以消除，绍兴白铁加工，这样才能获得一个良好的室内空气环境。环境要求1、通风设备机组的进水冷水温度不应低于5℃，否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃（常用60℃），否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。

2、通风设备要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高，温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和生产工艺等。

3、通风设备要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用，因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境，就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃±1℃，相对湿度为55%±5%，那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数，而且还要通风设备确保1℃的温度精度和±5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。

自然通风的优缺点相比机械通风，自然通风的优点：不消耗机械动力，经济；可以获得很大的通风换气量，特别是产生大量余热的车间和开敞式或棚式建筑，其通风换气效果尤其显著。

自然通风的缺点：自然通风换气量受室外气象条件的影响，通风效果不稳定；难以对进入室内的空气进行处理，也难以对室内排出的污染空气进行净化处理。

白铁加工多少钱-力创通风(在线咨询)-绍兴白铁加工由杭州萧山力创通风设备厂提供。杭州萧山力创通风设备厂（[www.xscltf.cn](http://www.xscltf.cn)）是一家从事“环保设备,消防风机,铝合金制品,保温材料,五金机电,通风管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“力创通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使力创通风在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！