

双鸭山汽车用品 金之润科技 汽车用品招商代理

产品名称	双鸭山汽车用品 金之润科技 汽车用品招商代理
公司名称	金之润科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区富力大厦1909室
联系电话	15522511093

产品详情

尽量避免长时间行车

高温酷暑条件下，应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处，如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温区，这时就必须把车停下来“ ”，使发动机逐渐降温。必要时也可用冷水浇在散热器上，千万注意不要弄湿线路。提示：您好能养成定期清洗散热器片的好习惯，这样可以提高发动机的散热效果，也可以减少发动机产生过热现象，进行维护保养时，应注意风扇皮带不能粘油，以防打滑。

坚持先暖车、后起步一些司机

坚持先暖车、后起步一些司机在起动车后，往往受紧踩几脚油门，让发动机急速运转。殊不知，这样做会对发动机的零部件造成极大损害。因为发动机起动(尤其是冷起动)时，发动机工作湿度较低，内部机件表面也未达到充分润滑，若此时发动机高负荷工作，会使内部机件的磨损加大，改变正常的配合间隙。良好的驾驶习惯应该是在发动机起动以后，先进行预热，双鸭山汽车用品，使发动机冷却液达到正常工作温度(起码也要达到50 以上)，然后才能起步。

减震器减震器在车子上发挥着重要的调节作用，汽车用品招商代理，不但能改善行驶的平顺性还能提供给我们一个舒适的开车环境，汽车用品加盟平台，汽车的悬架系统都离不开减震。不过，一旦减震器发生漏油或者疲劳损坏等现象，无疑是会影响行车的各种性能，点颇感明显，也可能导致制动距离变长，因此定期检查减震器的密封件出是否有漏油等，汽车用品怎么加盟，也是很有必要的。排气管排气管由于暴露在外面，容易进去杂物，高速行驶时一些地面的石子之类的会弹起来，长期以往可能会有排气管的现象出现。有些车开久了，排气管的固定螺丝也会出现松动现象，所以，如果有发现排气管异响就应该细心检查一下这些地方，尽早去排除这些问题。刹车盘我们都知道刹车片要定期更换，但很多车主常常会忽略对刹车盘的保养和检查，刹车盘的过度磨损会影响车子的制动力，另外，磨损后的刹车盘在持续制动时温度升高更快，容易产生热现象，一般在更换过2-3次左右后刹车片，就该好好关注下刹车盘的磨损程度了。

双鸭山汽车用品-金之润科技-汽车用品招商代理由金之润科技（天津）有限公司提供。金之润科技（天津）有限公司（www.huanqiuyangche.com）是天津天津市,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金之润领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金之润更加美好的未来。