

维修里其乐真空泵 里其乐真空泵 永和胜机电设备公司

产品名称	维修里其乐真空泵 里其乐真空泵 永和胜机电设备公司
公司名称	东莞市永和胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇上坑村一横路126-128号
联系电话	13712325786

产品详情

机械真空泵漏油部位多在轴封、放油孔、油窗、油箱等处，主要原因是磨损时间过长，密封件损坏或装配不良—未压紧和上紧螺钉时用力不均—而造成。发现某处漏油时，维修工作者和操作者应立即采取措施，里其乐真空泵，不应习以为常，认为“小毛病”不伤大雅而听之任之。否则长此以往将引起泵漏气或损坏。漏油并不难解决，只须先放出泵油，原装里其乐真空泵，拆开泄漏处以调换密封件即可。前已介绍过轴封漏的解决办法，对放油孔渗漏，可用铅板、橡胶纸板、耐油真空橡皮板等作成垫换上，对油窗等其他密封处漏油可同样处理。箱体本身渗漏较少见，多由砂眼引起，可用环氧树脂等堵漏剂将其封死。

Elmo Rietschle致力于提供zui高标准的质量、可靠性和性能，并服务于全球客户。

油式旋片真空泵被广泛的应用于各个工业领域，为需要真空的应用行业提供广泛系列的油式旋片真空泵。

根据规格和构造，例如油润滑式或无油式，维修里其乐真空泵，真空度可达0.1mbar，德国里其乐真空泵，流量从3到1535m³/hr；压力可达1.5bar，流量从3到155m³/hr。当同时应用于真空和压力时，可同时达到0.6bar的真空度和0.7bar的正压。

里其乐真空泵VC系列：

优势速览

充油旋转叶片真空泵

凸缘底座电机。

轴承安装在叶轮两侧。

油/气热交换器为标配。

大小150和以上的型号标配筛网过滤器、真空单向阀、气镇阀、保护盖和油分离器。

IV型用于工业真空

XD型用于重载应用，适合潮湿过程。

里其乐真空泵VC技术特点：

容积流量50 -1，535米³/小时

容积流量29.4 - 902.9cfm

极限真空0.1毫巴

维修里其乐真空泵-里其乐真空泵-永和胜机电设备公司(查看)由东莞市永和胜机电设备有限公司提供。东莞市永和胜机电设备有限公司 (www.yhszkb.com) 位于东莞市常平镇上坑村一横路126-128号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永和胜机电在真空泵中享有良好的声誉。永和胜机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。永和胜机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.dg-yhs.com) 还是从事东莞普旭真空泵，东莞普旭真空泵厂家，东莞普旭真空泵厂的厂家，欢迎来电咨询。