

汽车铆接设备厂家 铆接 苏州斯旺西公司

产品名称	汽车铆接设备厂家 铆接 苏州斯旺西公司
公司名称	苏州斯旺西机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯新路9号
联系电话	15250079346

产品详情

苏州斯旺西机电有限公司自主研发了自穿刺铆钉、自穿刺铆接设备、自动生产线、锁铆铆钉、自冲铆接设备、锁铆设备、自穿刺铆接机、自冲铆接机、锁铆铆接机、母线槽铆钉、母线槽铆接设备、母线槽铆接机、母线槽生产线、汽车铆接设备。

铆接机：

铆接机（也称之为铆钉机、旋铆机、铆合机、辗铆机等）是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备，就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备。该设备结构紧凑、性能稳定、操作方便安全。铆接机主要靠旋转与压力完成装配，主要应用于需铆钉（中空铆钉、空心铆钉、实心铆钉等）铆合之场合，常见的有气动、油压和电动，无铆铆接机，单头及双头等规格型号。而常见的类型主要有自动铆钉机（主要针对半空心铆钉机的铆接，可以自动下料，铆接！）和旋铆机（旋铆机有分为气动旋铆机和液压旋铆机，主要用于实心铆钉、或较大的空心铆钉的铆接）。

苏州斯旺西机电有限公司自主研发了自穿刺铆钉、自穿刺铆接设备、自动生产线、锁铆铆钉、自冲铆接设备、锁铆设备、自穿刺铆接机、自冲铆接机、锁铆铆接机、母线槽铆钉、母线槽铆接设备、母线槽铆接机、母线槽生产线、汽车铆接设备。

铆接机使用维护：

- 1、不要加工超过标称能力以外的工件。
- 2、不要长时间工作在高压状态下。
- 3、铆头的伸出长度不要超过规定值。
- 4、遇到异常立即停车检修，直致故障排除。

5、设备的导轨每月应涂抹一次黄油，使其润滑和防锈。

苏州斯旺西机电有限公司自主研发了自穿刺铆钉、自穿刺铆接设备、铝板铆接设备，手持铆接设备，悬挂式铆接设备，金属铆接设备，母线槽自冲铆接机，自冲铆接，锁铆铆接，母线槽铆接设备，半空心铆钉。

铆钉机操作前的检查程序？

1.检查机台是否稳固

2.运动部位润滑是否良好

3、电源插座是否插牢

4.工作平面内，脚踏开关下是否有异物

5.按规格铆钉调整上模浮心的距离动手试模检查铆合是否符合各产品机种。

6.开启电源试踏踏板如马达运转正常则进入下一步。

7.机器在常规工作前应空运转2-3分钟，检查脚闸等控制装置的可靠性，铆接，确认全部安全运转正常后方可使用，不得带病运转。

8.安装模具时要上、下模对正，汽车铆接设备厂家，保证位置正确，用手搬转鸡1眼机试冲（空车），确保在模具处于正常的情况下才能开机工作。

汽车铆接设备厂家-铆接-苏州斯旺西公司(查看)由苏州斯旺西机电有限公司提供。苏州斯旺西机电有限公司(www.sz-swanssea.com)是江苏苏州,工业制品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在苏州斯旺西领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创苏州斯旺西更加美好的未来。同时本公司(www.maojie.com)还是从事自穿刺铆接,苏州自冲铆接,苏州铆接的厂家,欢迎来电咨询。