

红糶米烘干机 鄂尔多斯烘干机 金阳干燥

产品名称	红糶米烘干机 鄂尔多斯烘干机 金阳干燥
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

网带烘干机在使用过程中常见故障应如何处理

- 1、开机前应对气源三联件进行检查，将存水排出并确保充足的油位；
- 2、确保烘干机设备有良好接地，竹黄烘干机，设备上的温度仪表应该经过计量检定。
- 3、对零部件进行检查与保养，如为轴承加润滑油，调整皮带轮，检查电气线路、门的摇臂、管道连接处等并进行固定。
- 4、原料着火故障，可能是烘干机设备设计问题，或者原料吸不走导致烘干机内起火等。此外，也有可能是人为因素造成的，如为了达到烘干效果而对太小的烘干机强行加温造成着火。此时最好更换改造烘干机设备，检查烘干机是否安装正确、是否漏气或增加风压等。正确使用烘干机，谨慎为烘干机增加温度，鄂尔多斯烘干机，以免引起着火。
- 5、出现原料一次性烘不干问题，这主要是由于烘干机太小或者烘干机使用不当等原因造成。此外，风网风压、流量计算有误也会导致这样的故障。可以更换或者重新修改烘干设备，或者要求厂家重新计算风压、流量等变更方案。如果是由于操作不当造成，则操作人员就严格按照说明书进行正确操作。
- 6、确保机座固定螺栓没有松动，支承弹簧连接松紧适宜，电脑板的控制、风轮、热交换器拥有良好灵活度。
- 7、保持设备清洁，每日对设备进行擦拭，清理集尘箱内的绒絮以确保通风等。定期打开后箱盖清洁设备内部。

烘干设备多种多样，首先你要搞清楚您烘干的东西的特性，适合于哪种温度、风速、湿度下烘干，因为市场上的设备有的升温很高很快，如果盲目的使用可能会导重大的损失。

药材烘干设备厂告诉大家，来说燃煤、烧柴的土炕是便宜的做法，但是也是污染和卫生条件zui大的，而且会产生很高的人工费用。

一种新型的烘干设备已经开始大量普及，那就是空气能热泵烘干技术，空气能热泵技术在热水器上已经发扬光大，那么衍生出来的细分产品热泵烘干也将是未来的趋势，三分三烘干机，国家也在大力提倡扶持。

电热真空干燥机外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，机门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥机的抽空与充气均由电磁阀控制，电器机在机体的左侧或下部，电器机的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等，电器机内装有电器元件。

红糴米烘干机-鄂尔多斯烘干机-金阳干燥(查看)由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司(www.hongganxiang.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！