

杭新暖通工程公司 通风排尘工程加工 萧山区通风排尘工程

产品名称	杭新暖通工程公司 通风排尘工程加工 萧山区通风排尘工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

如果您已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，专家建议您使用烟道止逆阀。很多业主会质疑，油烟机已经有止逆阀为什么还要装烟道止逆阀呢？

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，通风排尘工程承接，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很显著，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，酒店通风排尘工程，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果。而且烟道止逆阀好两年左右就更换一次。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风管道安装工作内容：

- 1、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长执行相应规格项目其人工乘以系数2.5。
- 2、镀锌薄钢板风管项目中的板材是按镀锌薄钢板编制的，如设计要求不用镀锌薄钢板者，板材可以换算，其他不变。
- 3、风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均执行同一项目。
- 4、如制作空气幕送风管时，通风排尘工程加工，按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目，其人工乘以系数3，其余不变。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工

通风风管的安装要求：

- 1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
 - 2、吊杆根据吊件形式，萧山区通风排尘工程，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。
- 当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。
- 3、立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

风管安装应注意的问题：

风管采用无法兰连接时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。安装在支架上的圆形风管应设托座。风管穿出屋面外应设置防雨罩。

输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风风管的成品保护方法：

- 1、安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪措施。

2、风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，防止系统运行时，杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

空气过滤器安装质量不符合要求

4.1、表现形式：过滤器本体损坏，与过滤器风口框架或过滤器框架连接不严密，经检查有泄漏现象。

4.2、危害性：洁净室内的洁净度达不到设计要求。

4.3、产生的原因分析：

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

、过滤器未按出厂标志竖向搬运和存放；

、过滤器安装前应检查过滤器框架或边口端面的平直性，端面平整度允许偏差每只 1mm，如端面平整度超差，不能修改过滤器的外框；

、过滤器安装时的气流方向与外框上标出的箭头不符；

、用波纹板组合的过滤器在竖向安装时没有垂直地面；

、过滤器与框架之间连接密封不良。

杭新暖通工程公司(图)-通风排尘工程加工-萧山区通风排尘工程由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）是从事“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。