

奥克斯中央空调报价 奥克斯中央空调 天津华瑞通达

产品名称	奥克斯中央空调报价 奥克斯中央空调 天津华瑞通达
公司名称	天津华瑞通达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迎水道迪麦家居C2002
联系电话	15102250576 15102250576

产品详情

选择空调的注意事项：噪音值

目前基本所有的空调都会标注噪音值，但是武汉格力空调售后服务告诉大家不能简单地看待这个数据。首先大家要了解，空调的噪音是如何产生的，以下两个方面会导致噪音的产生：1，自身电机等部件运转等摩擦导致噪音产生;2，空气循环导致噪音产生。其中，空气循环导致的噪音是噪音产生的很重要的一个方面，就是我们平时在使用空调中所听到的“风声”。按照正常情况来讲，风量越大，噪音越高;风量小则噪音小;风量为零的时候自然就没有噪音了。

天津华瑞通达科技发展有限公司代理大金、海信、格力、奥克斯中央空调，家用商用空调等，以及空气热源泵、新风系统，期待您的来电咨询。

1.空调出风口 空调的主要噪音来源就是空调的出风口，当空调开启的风速越大，空调的噪音值当然也就慢慢变大，这是空调的主要噪音值来源之一。

2.空调面板的松动 空调面板的松动。当长期使用空调后，空调的面板很容易因为各种原因造成松动，奥克斯中央空调，这样，空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦，奥克斯中央空调专卖店，从而产生噪音。

哪些原因会导致中央空调漏电？中央空调火线与零线接反在家用电器安装和使用上经常出现，奥克斯中央空调报价，因交流电没有正负之分，既使接反了也能正常运行(变频空调除外)，一般不会产生不良后

果，也不会对人体构成危害。

但是大多数用户家安装的单相三孔插座实际上只引入了两根线，奥克斯中央空调专卖，即火线(L)、零线(N)、地线孔空闲有些业余电工，甚至有操作正的初级电工常把地线孔和零线孔用一导线连接起来以解决电气设备的金属外壳带电问题这种接线方法表面上解决了漏电问题，实际上留下了严重的设备及人身安全隐患。

奥克斯中央空调报价-奥克斯中央空调-天津华瑞通达由天津华瑞通达科技发展有限公司提供。天津华瑞通达科技发展有限公司（www.tjzhongyangkongtiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华瑞通达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区华鼎新区一号3号楼2门203，联系人：王工。