

排插质检报告GB2099办理费用

产品名称	排插质检报告GB2099办理费用
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

排插质检报告GB2099办理费用，插座质检报告办理，一般电器产品办理质检报告费用在500-3000之间，针对不同产品费用报价有所不同，可以联系我办理排插质检报告业务！

排插与我们的日常生活息息相关，属于使用频率较高的商品，生产厂家众多，市场流通的排插产品质量良莠不齐，甚至鱼目混珠。多年来各级质量监管部门市场抽查的结果均不理想，合格率较低。因排插产品不合格所引发的安全事故时有发生。为了加快改善这种情况，清理和规范排插产品市场，国家认监委要求：自2017年4月14日起，对延长线插座强制实施新国标。

2017年4月14日中国插座行业国家新标准《GB2099.7-2015家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》、《GB2099.3-2015家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》正式实施生效（以下简称新国标），本次的插座行业国家标准新旧替代已是第3次，之前的《GB2099.3-1997》《GB2099.9-2008》被替换下来，相对于之前2次标准替换，这次新国标更加严谨，对安全性进行全面彻底升级。

届时旧国标产品将禁止生产，只能生产新国标产品，对于之前已经生产的旧国标亦只能销售至2018年10月13日。这一次新国标的推行和实施，对排插产品的使用安全性提出了更高要求，从而也提升了行业准入门槛。国家标准作为安全底线，为用户提供了一份安心的保障。