

厂家直销 暖气片 钢铝复合7575暖气片 优质钢材散热器

产品名称	厂家直销 暖气片 钢铝复合7575暖气片 优质钢材散热器
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:75*75钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

暖气片安装的问题导致暖气片不热的情况（一）

没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门，没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少，几乎不可能出现，只要暖气片是通的，没有不热的，只要是有一次调试后，暖气片热了，就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题导致暖气片不热的原因有哪些?

1、暖气片里有气体。

表现为：一组暖气片有几片热几片不热，对于卫浴散热器是下面热上面不热，或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里，由于整个小区的供暖系统里的气体较多，这个情况经常出现。

解决办法：经常打开暖气片上的手动排气阀排气，直到流出的水里没有气泡为止。

2、分水器阀门没有打开。

表现为：有的暖气片热，有的不热。

解决办法：检测分水器上每支路阀门有没有打开，如没有打开，将阀门柄拧到与支管平行即可。

3、散热器上的温控阀没有打开。

表现为：暖气片不热。

解决办法：检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向)，逆时针方向为开大(O方向)，如未开或开的较小，则逆时针旋到底即可。