

磁盘阵列数据恢复、东莞专业数据恢复、亮剑网络

产品名称	磁盘阵列数据恢复、东莞专业数据恢复、亮剑网络
公司名称	亮剑(广东)网络信息安全技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	万江段28号之一阳光海岸1栋1608室
联系电话	0769-21665162 15975337171

产品详情

亮剑(广东)网络信息安全技术有限公司，专业处理磁盘阵列数据恢复，raid数据恢复，服务器数据恢复，恢复删除文件效果好，找回丢失的文件数据，上百种文件格式恢复支持，欢迎咨询。

磁盘阵列柜数据恢复一、以下情况容易导致RAID磁盘阵列信息丢失：1、RAID阵列卡出现故障；2、磁盘物理故障；如坏道，磁盘出错，raid 5损坏超过2个盘以上。3、突然掉电。4、将硬盘顺序弄错后，启动系统，或者更改配置；5、重新配置RAID磁盘阵列信息等。

6、电源不稳定，导致raid信息丢失。

二、如果你发现raid磁盘阵列出现故障。请采取如下操作：1、将系统电源关闭，将硬盘按顺序编号，2、将情况报告给磁盘阵列厂商，或者专业磁盘阵列数据恢复公司；3、千万不要自己动手，尝试Rebuild,同步等数据恢复尝试操作。4、等待数据恢复处理。