

SUNEOM新能蓄电池

产品名称	SUNEOM新能蓄电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

SUNEOM新能蓄电池

前日夜间，气温只有十几摄氏度，且冷风斜雨一直未停。然而，前晚10时许，位于禅城佛罗路的一家报废车场却起了大火。记者昨日凌晨12时许接到报料后赶往现场，在佛罗路上，记者见到多辆消防车的水管接驳在一起，停在路边接通消防栓。

记者了解到，发生火灾的是一家金属回收公司，而起火地点正位于露天集中堆放的废旧汽车里。厂方一名人员称，这些废旧汽车均是报废车辆，有小汽车、卡车以及黄标车等，有200多辆，叠了3层“罗汉”。

昨日凌晨1时许，记者登上着火点附近的员工宿舍3楼，透过电筒灯光可清晰地看到，眼前持续飘来阵阵浓烟。直到凌晨3时许，剩余的小火点才完全被扑灭。

市民马先生是较早发现火灾的目击者。前晚10时许，马先生路过佛罗路附近时，看到一厂房燃起大火。还没走到着火厂房的门口，马先生就听到里面传来阵阵噼里啪啦的响声。

“大火是从车堆里开始烧的，火光很亮很大，把附近的员工宿舍楼的外墙都照得通红。”马先生称。

救援：

120名消防官兵齐上阵

火灾发生后，消防方面总共出动了20多辆消防车，共120名消防员赶赴现场救援。禅城消防大队大队长龙宇称，火势猛时核心着火区域约达600平方米。

前晚10时04分许接到报警，十分钟后，禅城消防一中队、三中队和特勤中队赶到现场。因起火现场消防栓几乎派不上用场，起火点位于“汽车罗汉”内难扑灭，火势一度蔓延，随后桂城等3个中队增援。次日零时20分许，大火基本扑灭。凌晨3时多，其余的小火点才被扑灭。

消防员称，起火的金属回收公司内有2个室内消防栓，但由于水压力小几乎派不上用场，而隔壁的一家纸厂两个消防栓则完全被铁锈吃住。消防队员只好到三四百米开外的佛罗路上，用多架消防车接力取水灭火。“找水源费了不少工夫，此外因为是汽车堆里起火，我们根本无法进入，只能在外围射水。”消防员说。

原因

疑蓄电池短路引燃残油

下雨天里为何废旧汽车堆会突然起火呢？一名不愿具名的厂方人员告诉记者，应该是雨水浇灌使得报废车内的蓄电池短路，产生火花后引燃了油箱剩余的油，从而引发大火。

该厂方人员透露，开始烧起来的是一辆报废的小汽车。他称，由于一河两岸工程改造，公司的停车场用地较之前小了3亩，只好将汽车叠成3层高。“堆积的车辆来不及撤掉电池和油箱剩余的油。关键是有些车还存有油，雨水使得蓄电池短路后便使得油烧起来了。”他说。

此外他还表示，幸好事发当时吹北风，不然后果可能更严重。“东边还有十几辆黄标车，再往东距离3米左右是员工宿舍，宿舍往东5米左右是化纤厂，若当时转刮东风，后果就不堪设想了。”他说。