

# 全国REXROTH力士乐伺服驱动器维修 力士乐伺服电机维修专业快速

产品名称	全国REXROTH力士乐伺服驱动器维修 力士乐伺服电机维修专业快速
公司名称	广州中豪机器人技术有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:力士乐
公司地址	广州市天河区大观路新塘科创园B栋3楼
联系电话	13922775676

## 产品详情

全国REXROTH力士乐伺服驱动器维修 力士乐伺服电机维修专业快速

故障原因：一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法：检查+INHIBIT 和 - INHIBIT 端口。(2)

故障原因：命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法：将命令信号地和驱动器信号地相连。

5、上电后，驱动器的LED灯不亮;故障原因：供电电压太低，小于\*小电压值要求。

处理方法：检查并提高供电电压。6、当电机转动时，LED灯闪烁;(1)故障原因：HALL相位错误。

处理方法：检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。(2)

故障原因：HALL传感器故障 处理方法：当电机转动时检测Hall A，Hall B，Hall

C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。力士乐REXROTH伺服驱动器维修7、LED灯始终保持红色;博士

力士乐伺服DKC说明书，力士乐驱动器DKC专业维修中心上海力士乐伺服驱动器专业维修，配件齐全，

收费最低，技术专业，24小时服务热线：公司擅长维修产品：博士力士乐伺服驱动器、博士力士乐伺服

电机、博士力士乐伺服电源力士乐工控机等二、经常维修的系列：HCS01,HCS02,HCS03,HMV,HMS,DKC

01,DKC02,DKC03,DKC11,DKC05,HDS02.HDS04,TMD,DDS,HCS,HMS,HDD,HME,HMS,.....HCS03.1E-W00

70H MV01.1E-W0030HMS01.1N-W0054HCS02.1E-W0012-A-03-NNNNHCS02.1E-W0028-A-03-NNNNHCS02

.1E-W0054-A-03-NNNNHCS02.1E-W0070-A-03-NNNNDKC02.3-040-7-FWDKC11.3-040-7-FWDKC01.3-040-

7-FWDKC01.1-040-7-FWDKC05.3-040-7-FWDKC01.1-040-3-FW(FWA-ECODRV-ASE-04VRS-

MS)DKC01.1-030-3-FW(FWR-ECODRV-ASE-04VRS-MS)H