

西门子PLC315通讯故障维修时间短修复快

产品名称	西门子PLC315通讯故障维修时间短修复快
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子PLC315通讯故障维修时间短修复快

感谢多年来新老客户的支持，我公司将继续致力于为广大新老客户提供更稳定、更快捷、更优质的服务而努力，欢迎您的来电！

温馨提示：客户在确认是伺服电机的问题后，请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免造成不必要的经济损失！

为什么选择我们：上海一擎维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业*水平。修好的电机客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和新电机一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的伺服电机。只要是（主轴电机）伺服电机的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原装进口。

一、西门子触摸屏通讯PLC连接不上维修TP270-10使用说明：

- 1、触摸屏膜面为触摸面，即产品正面；玻璃面为非触摸面，即产品背面；
- 2、触摸屏部门为玻璃制品，玻璃边角较锋利，装配时请带手套/指套 功课；
- 3、触摸屏部门为玻璃易碎品，装配时不要对触摸屏施加鼎力冲击；
- 4、避免直接取引线拿起触摸屏，避免对引出线部位有拉扯动作；
- 5、引出线加强板部位不能进行弯折动作；
- 6、引出线任何部位不答应有对折现象；7、引出线在装配时，须水平接入，不可在加强板根部对折接入