

打磨机做CE认证 机械指令MD指令认证 需要什么资料

产品名称	打磨机做CE认证 机械指令MD指令认证 需要什么资料
公司名称	深圳市信通检测技术有限公司
价格	365.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区 A2栋厂房401
联系电话	17318023119

产品详情

一、什么是ce标志？

近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，ce标志的使用越来越多，加贴ce标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。二、ce认证有何重要意义 ce标志的意义在于：用ce缩略词为符号表示加贴ce标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求（essential requirements），并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴ce标志的工业产品，没有ce标志的，不得上市销售，已加贴ce标志进入市场的产品，发现不符合安全要求的，要责令从市场收回，持续违反指令有关ce标志规定的，将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。三、ce认证适用于哪些产品？ce认证的相关指令是什么？截止1997年12月，欧共体发布的实行ce标志的指令如下，现将适用产品、指令文号、发布日期、施行日期等分别列表：directive title名称ce ref.主要指令编号entry into force 开始日和强制日simple pressure-

vessels 简单压力容器指令87/404/eec 1.7.1992toys 玩具指令88/378/eec 1.1.1990construction

products 建筑产品89/106/eec 27.6.1991electromagnetic

compatibility 电磁兼容指令89/336/eec1.1.19921.1.1996machines机械指令89/392/eecas

amended1.1.19931.1.1995personal protective equipment 个人防护设备指令90/686/eecas

amended 1.7.1995medical devices-general 普通医疗器械指令93/42/eec1.1.199515.6. 1998/4/3gas

appliances 燃具炉具指令90/396/eec1.1.19921.1.1996boilers 锅炉指令92/42/eec1.1.19941.1.1998low voltage

electrical products 低电压指令73/23/eecmodified by 93/68/eec1.1.19951.1.1997 四、ce认证的程序

1、制造商相关实验室（以下简称实验室）提出口头或书面的初步申请。2、申请人填写ce-marking申请表，将申请表、产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室（必要时还要求申请公司提供一台样品）。3、申请人提供技术文件。

4、实验室向申请人发出收费通知，申请人根据收费通知要求支付认证费用。

5、实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。6、技术文件审阅。7.实验室向申请人提供测试报告或技术文件（tcf），以及ce符合证明（coc），及ce标志。五、ce认证所需要提供产品资料 一．样品和产品图片 二．产品结构图和型号差异表 三．中英文产品说明书 四．原材料清单等。

六、使用ce标志，需要经过哪些合法程序？厂商可按下列主要步骤操作：1．根据指令关于使用ce

标志应通过何种合格评定模式的要求、合格评定的原则和93/465/eec号理事会指令，在八种认证模式中选择合适的模式。 2. 根据指令要求采取自我评定或申请第三方评定或强制申请欧共同体通知程序认可认证机构评定后，编制制造商自我评定的一致性声明和（或）认可认证机构的ce证书，作为可以或准许使用ce标志的前提条件。 3. 由制造商按有关指令规定在通过规定模式的合格评定后，自行制作或加附ce标志及有关指令规定的附加信息。 七、 ce标志的接受对象是谁？ ce标志的接受对象为欧共同体成员国负责实行市场产品安全控制的国家监管当局，而非顾客，当一个产品已加附ce标志时，成员国负责销售安全监督的当局应假定其符合指令主要要求，可在欧共同体市场自由流通。 八、 谁对ce标志的正确性负责？ 制造商或其代理商，或欧盟成员国的进口商必须对ce标志的正确性负责。 九、 ce标志是否可供广告之用？ ce标志是为官方的市场销售产品安全控制而设计的，不是为消费者制作的，也不是推销工具，因此不适宜作为广告。

但是，在制作您的产品目录时，别忘了在目录中印上合法取得的ce标志。 十、 谁授予ce标志？

ce标志并非由任何官方当局、认证机构或测试试验室核发，而应由制造商或其代理商根据上述八种模式中的一种（或混合），自行制作和加贴。