

真石漆贴牌生产 赛德丽代加工真石漆

产品名称	真石漆贴牌生产 赛德丽代加工真石漆
公司名称	济宁赛德丽化工设备有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东
公司地址	金乡县胡集镇济宁化学工业开发区
联系电话	0537-8758388 19953732771

产品详情

做优质真石漆工程必须做系统化的考虑，一是彩砂的等级，二是乳液的质量、产品体系要成熟、设计要合理、施工要规范。

一、乳液品质低使用寿命短

乳液作为真石漆的成膜物质，对涂层的性能起着决定性作用，直接关系到保色性、抗水性、耐沾污性、柔韧性、耐候性、使用寿命等。

市场上售价低的真石漆，一般都是采用苯丙乳液，苯丙乳液防水性、抗紫外线、柔韧性差，2-3年就会出现黄变、开裂、涂层发黑等质量问题。如果差的苯丙类乳液，两三个月就会出现质量问题。

真石漆乳液包括苯丙类乳液（低档，1-2年就会出现明显的褪变色，甚至更差3-5个月就会褪变色）。

其次是纯丙溶液（中档，保色性好，保色期长达10年）

然后是硅丙溶液（保色期长达15年左右）。

赛德丽真石漆其乳液全部是纯丙和硅丙类溶液，不使用苯丙，所以整个涂层颜色保持期可长达10-15年。

二、彩砂等级：

赛德丽真石漆使用的彩砂是天然的，使用的是国内非常好的天然彩砂，色泽自然亮丽，属于国内一等品，生产过程中不添加任何色浆，不会出现褪变色。

三、体系不成熟质量隐患大

所谓体系是指构成真石漆各种原材料的选择和配比。成熟的体系，是指各种优质原材料按一定比例组合在一起，能使产品的施工性、柔韧性、防水性、耐候性、使用寿命等达到。体系不成熟，主要是指各种原材料的配比不合理，比如纤维素、各类助剂等等，而不是指单一的乳液品质和含量。乳液品质高不等于体系成熟。选用优质乳液出现质量问题，必定是体系或配方不合理所导致。

真石漆体系不成熟比如纤维素含量控制不合理会导致防水性差，助剂选用不当或比例不当，会导致保质期短、成膜困难、水痕，严重的还会导致涂层开裂、脱落等质量问题。

成熟稳定的体系主要是企业通过反复的现场测试长期积累才会获得的。“单纯通过产品的检测报告，并不能准确地对体系的成熟度下结论，一定要做上墙实验。