

# Fluke口袋热像仪PTi120福禄克

产品名称	Fluke口袋热像仪PTi120福禄克
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:pti120 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

## 产品详情

Fluke福禄克 PTi120 便携式口袋热像仪主要特性

获得您需要的红外故障排除能力。

Fluke Connect Asset Tagging 设备智能识别技术，帮您自动整理和归档热图像

全辐射热像仪为您提供 120 x 90 红外分辨率（10800 像素）的细致测量数据

3.5" LCD 触摸显示屏，易于进行故障排除

- 20 至150 温度测量范围

6 种调色板

可承受高度达 1 米的跌落

IP54 级外壳防护

Fluke福禄克 PTi120 便携式口袋热像仪产品概述

便携式热像仪，专为工业检查而打造

因时因地使用合适的工具。

问题越大，越需要更快解决。新型福禄克便携式口袋热像仪让每个人都有能力大幅度地减少停机时间。

这是轻松排除故障的一道防线。停止事后补救，开始事前预防。

因为实用，所以广受欢迎。

小巧的热像仪，能够每天随身携带，轻松无忧。近在咫尺，随时可用。耐受灰尘和水分的侵入。可经受1米高度的跌落。现在，增强版红外检查仪可以轻松装在您的口袋中，取出后可以快速扫描电气设备、机械和其他资产的温度。

自动将热图像保存到正确的文件夹。

借助 Fluke Connect Asset Tagging，可以省去单调的红外图像挑选和整理工作。只需扫描一下资产的二维码或条形码，您所有带有日期/时间信息的红外图像便会存储到预定义的文件夹中。这些信息通过 Wifi 发送，或在您通过 USB 连接到网络或计算机后自动上传。关键是要及时处理信息。现在，您可以在问题真正发生之前，更加高效地保存、查找和报告各种问题。

每次都能获得您期望的红外热图。

3.5 英寸 LCD 触摸屏拥有 IR-Fusion 红外可见光融合技术，可将可见光图像与红外图像融合，以便更轻松地找到问题。只需手指滑动屏幕，即可调整设置。

Fluke 福禄克 PTi120 便携式口袋热像仪产品规格

关键功能	
IFO	7.6 mRad
V (空间分辨率)	
红外分辨率	120 x 90 (10,800 像素)
视场	50 ° H x 38 ° V
距离系数比	130:1
温度测量范围	-20 ° C 至 150 ° C

(-10°C 以下未校准)	
对焦系统	固定焦距，小焦距 22.8 cm
USB	微型USB，用于将图像传输到PC
Wifi	是
Fluke Connect 即时上传	有，将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络，会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统或您的本地服务器以存储并供您在 PC 上查看 (802.11 bgn (2.4 GHz))

### 图像质量

IR-Fusion 可图像增添可见光视细节

融合技术

AutoBlend 连续 0% 至 100%

自动融合模式

触摸屏 3.5 英寸 (横向)，320 x 240 LCD

坚固 是

耐用的人体工程学

设计  
热灵敏度 (60 mK  
NETD)  
帧频