

全封闭拖链选

产品名称	全封闭拖链选
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:金恒兴机床 参数:厂家找金恒兴 规格:价格找金恒兴
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

全封闭拖链选斜床身数控机床防护罩是轴承加工专用数控车床，斜床身数控机床防护罩可实现对轴承内外套圈从“坯料—磨前”车工序加工，斜床身数控机床防护罩适合于大批量产品的零件加工机床防护罩是用来保护机床的，他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏。他有很多种类有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的，还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形.这几种的做法又有所不同.有用钢丝支撑式还有缝合式，还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。

斜床身数控机床防护罩为机床供给实用性维护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的全体价值得到了提高。还能够依据需求为不锈钢的，特别的外表磨光会使其另外增值。斜床身数控机床防护罩经过了改良之后，斜床身数控机床在性能上面的优势获得了无数商家朋友的青睐，运行起来相当稳定安全，斜床身数控机床防护罩使用年限也相对更加长久可靠，重要的就是生产加工效率十分出众。驱动板、刮屑板及吸屑板之间需要用缓冲体系，滑块缓冲体系的意图是削减磕碰、噪音及冲突，钢板防护罩的节数对其份额、分量及运转特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样能够削减节数，降低成本。通常状况zui大拉伸与zui小紧缩份额应在3：1和5：1之间。

斜床身数控机床防护罩设计中的计算公式：1)、机床防护罩宽度计算公式

$H1 > (5+d)n + 15; Bc > 2(3+d)n + Bg + 20$ H1：机床防护罩上部宽度;n：估计节数;Bk：防护罩侧面宽度; $Bk > (Bc - Bs)/2$; Bc：防护宽度：d：主体材料厚度;Bg：机床导轨宽度。 2)、机床防护罩长度计算公式

$L_e = (x - 15)(n - 1) + x + L_g; L_z = (n - 1)15 + x + L_r$

L_e：拉伸量;L_z：zui小压缩量;L_g：辅助导轨长度：x：每节防护罩长度。