天水纤维素粉碎机生产厂家 汇航机械厂家定制

产品名称	天水纤维素粉碎机生产厂家 汇航机械厂家定制
公司名称	宁津县汇航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18765553445

产品详情

纤维素粉碎机生产厂家出现故障的原因:

纤维素粉碎机生产厂家出现故障的原因:

故障:

当设备通电后电机不转动。

故障产生的原因:

- 1、电源接触不良或插头松动。
- 2、电源开关接触不良。
- 3、微动开关接触不良。
- 4、热保护器失灵。

我们专业生产各种多功能粉碎机、烘干机、脉冲除尘器和混合机等各种专业饲料农业用设备,质量售后有保证,各种型号齐全,欢迎您来电咨询,期待我们的合作!

如何清洗纤维素粉碎机生产厂家呢?

纤维素粉碎机生产厂家该如何进行清洗呢?小编就带大家一起清洗一下纤维素粉碎机生产厂家吧!继续 往下看吧!

要对纤维素粉碎机生产厂家进行清洗,玉米纤维素粉碎机生产厂家,首先先要关掉机器的电源,然后将处于待清洁状况牌,进而翻开粉碎机,将收料袋、筛网、可拆开风管等移入清洁间水槽内。

并向水槽内注入约2/3体积的30~40 温水,浸泡10-30min,大豆纤维素粉碎机生产厂家,再用流水分别将收粉袋正反面重复洗刷至收粉袋洁净;筛网、风管用软毛刷洗刷致水液弄清。用离子水冲刷三遍。在与破坏间相同的等级洁净区内枯燥,备用。

双转子纤维素粉碎机生产厂家常见的故障及解决方法:

- 一、对于设备空转时正常,茎秆类纤维素粉碎机生产厂家,而作业时就出问题,正常情况下是皮带轮太松所造成的原因,调整皮带合适的松紧度即可。
- 二、对于双转子设备作业时振动过大,则可能是锤头重量不均匀或者地脚螺丝松动,应停机检查地脚螺丝,天水纤维素粉碎机生产厂家,把地脚螺丝紧固或者称重每个锤头的重量,把重量相差多大的锤头挑出来,换上重量相等的锤头。

我们汇航机械专业生产各种多功能粉碎机、烘干机、脉冲除尘器和混合机等各种专业饲料农业用设备,质量售后有保证,各种型号齐全,欢迎您来电咨询,期待我们的合作!

天水纤维素粉碎机生产厂家-汇航机械厂家定制由宁津县汇航机械设备有限公司提供。宁津县汇航机械设备有限公司(www.dzhhjx188.com)是山东 德州,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇航机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇航机械更加美好的未来。