

科华UPS电源YTR1102L 代理经销

产品名称	科华UPS电源YTR1102L 代理经销
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:2KVA 产地:漳州
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间 智能型RS232通讯
软件监控 配置RS232数据通讯接口，实现软件监控 支持KELONG
SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性 输入功率因数高 绿色
环保系数强 先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负
荷.符合绿色电源新概念 体积小 性能高
高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高 完善的保护功能
三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力
UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行
输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

1、有市电时UPS输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出。

故障分析：从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查：——检查蓄电
池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是
充电电路故障。——若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱
动电路输出正常，说明逆变器损坏。——若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产
生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。——
若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有
则查明保护原因；——若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波

形输出则说明波形产生电路损坏。

上述排故顺序也可倒过来进行，有时能更快发现故障。

2、蓄电池电压偏低，但开机充电十多小时，蓄电池电压仍充不上去。