

广州三星电容授权代理商

产品名称	广州三星电容授权代理商
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.90/个
规格参数	品牌:三星贴片电容
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

产品详情

升温过高

电容器组的过压、过负载、物质脆化(介电损耗提升)、电力电容器制冷标准下降等缘故皆很有可能使升温过高，进而危害使用期乃至穿透造成 安全事故。

瓷绝缘层表层闪络

瓷绝缘层表层产生闪络的缘故是：表层污迹、空气污染、极端天气(伤怀、雪)和过压都将造成表层闪络造成电力电容器毁坏或跳电，因此解决电容器组按时清理，并对污浊地域采用防护措施。

出现异常响声

运作中产生出现异常响声(刺啦声或咕咕声)则表明内部或外界有局放状况，这时应该马上停止运行，搜索常见故障电力电容器。

在这个高新科技比较发达的时期，电容器应有尽有，电容器在不一样的电源电路中工效也不一样，大家一定要提高警惕，挑选适合的安全性安心的电容器。