

梅州发电机出租|梅州租赁500千瓦（KW）发电机出租

产品名称	梅州发电机出租 梅州租赁500千瓦（KW）发电机出租
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	6.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

梅州发电机出租|梅州租赁500千瓦（KW）发电机出租吉赛特（GENSET）为客户提供最佳的电力解决方案领导者,专业从事二手及全新康明斯发电机、玉柴发电机、帕金斯发电机、大宇发电机、沃尔沃发电机、静音柴油发电机。

吉赛特公司创建于1998年，是华南地区专业经营柴油发电机组的先驱之一。公司与康明斯(Cummins)、东风康明斯(DCEC)、重庆康明斯(CCED)、吉赛特股份(SDEC)、广西玉柴(ycchai)、天津雷沃(LOVOL)、道依茨(deutz)、斯坦福(STAMFORD)、进口品牌(MARATHON)、朗特(LEADTECH)等国际、国内著名的发动机、发电机生产厂商建立了长期友好的合作关系，并成为他们在中国地区指定的OEM成套商。并在2009年成为康明斯、上海东风、玉柴在国内具有OEM成套授权、特约售后服务、特约零件销售三种资格齐全的极少数厂家之一。

梅州发电机出租|梅州租赁500千瓦（KW）发电机出租销售美国原装进口康明斯,成套生产、销售中美合资康明斯、英国劳斯莱斯、日本三菱、韩国大宇、德国奔驰、道依茨等世界名牌柴油发电机组；全新国产上海东风、上海一维、玉柴、潍柴、济柴、无锡动力等系列发电机组，长期回收各品牌二手进口国产发电机组。功率范围：(50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW)柴油发电机组的销售与租赁。特别推荐产品

- 1、机组品牌：全新原装上海东风股份柴油发电机组（现货）
 - 2、额定电压：220V-380V
 - 3、额定电流：400A
 - 4、机组型号：G128ZLD
 - 5、额定功率：200KW，可长时间供应180KW-190KW的发电量，发电量比其它柴油发电机组多出近30KW，（注：一般新的柴油发电机组发出的功率为额定功率的80%，以额定功率为200KW的为例，折回8成，即只能发出160KW的电）
 - 6、满载耗油量：43 L / H
 - 7、价格：电议
- 发电机维修厂主要经营：发电机组、全新柴油发电机组、发电机维修、柴油发电机维修、起动机（马达）维修、充电机维修、柴油机维修、柴油机配件、发电机配件、二手发电机、柴油发电机出租、柴油泵维修、增压器维修、电喷发电机维修、电脑发电机维修、

电脑发电机控制系统维修、超顺柴油发电机维修、宾士发电机维修、电喷柴油机维修、发电机保养、油嘴调校、富豪发电机、发电机电路控制系统改装、二手柴油发电机、消音工程、环保工程、并机工程、配电工程、机电产品销售与安装、机电设备安装等。

配套有柴油机燃油系、涡轮增压器动平衡试验设备，可专业维修

调校柴油机柱塞油泵、BOSCH油泵、PT泵、油嘴、涡轮增压器动平衡

，并备有各种进口/国产型号柴油机油泵柱塞、出油阀偶件、喷油嘴 偶件、涡轮增压器总成及配件。

柴油发电机组是采用全新柴油机配全新法国利莱森玛

(LEROYSOMER) 或英国斯坦福 (STAMFORD) 交流发电机或进口品牌发电

机，功率从30KW至1600KW。公司质量方针目标是：“以质量保信誉，凭服务立口碑”

服务宗旨是：“您的满意，我的心愿”。

专业发电机出租、销售、维修、回收。

市业浩机电工程有限公司自1998年成立至今，一直专业从事柴油发电机组的租赁、销售、维修。

?专业出租柴油发电机组30KW---1500KW。出租发电机、发电机出租、发电机租赁

?回收二手发电机组、收购二手发电机组、发电机回收。

?出售二手发电机组、销售二手发电机、二手发电机出售。销售全新柴油发电机组。

?维修发电机组、大中修发电机、保养发电机、发电机维修?专业出租柴油发电机组30KW---1500KW。

我公司现约有200台进口发电机组出租,大小功率齐全,品质优良,节省燃油。普通型、静音型、移动式等类型的机组可满足您的特别需求。不但机组的质量过硬,而且有一批专业的技术人员为您提供优质的服务,确保发电机组可24小时正常供电,使您无停电之忧! <http://www.21fdj.com/>

导致柴油发电机机油压力过低的原因主要有三个，一是机油滤清器堵塞；二是机油泵出油量不足；三是回油阀损坏。具体故障原因分析如下：1．柴油发电机机油滤清器堵塞原因分析 当机油滤清器堵塞、机油不能顺利通过时，设在滤清器底座上的安全阀会被顶开，从而使机油不经过滤直接进入主油道。但如果安全阀开启压力过高而不能及时打开，就会使机油泵内漏增加，并减少对主油道的供油量，机油压力也就随之下降。应按时保养机油滤清器。另外，若安全阀弹簧老化，阀座与钢珠封闭不严，机油也会由此大量泄漏，并造成油底壳机油的泡沫化，此时抽出油尺可以见到沾满泡沫的机油。

2.柴油发电机机油泵出油量不足原因分析 柴油发电机组的机油泵有齿轮泵和转子泵两种。有的齿轮泵，其泵盖与泵体接合面的粗糙度很低，原设计不加垫片，若检修时自行另加纸垫，就增大了齿轮的端面间隙，反而会减少泵的出油量。另外，齿轮或转子的径向及端面间隙因磨损而过大时，都会导致泵的出油量减少和机油压力下降的不良后果。若压力过高，将加速机油泵磨损；若压力过低，又会导致主油道压力下降。安装机油泵时应先灌满机油，以免泵内有空气而吸不上油。机油泵与吸油盘的连接处必须密封，如果漏气也会降低油泵的出油量。3．柴油发电机回油阀损坏 若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当，阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时，回油量便明显地增加，主油道的油压也随之下降。