

# 地面环氧地坪漆报价 合肥环氧地坪漆 安徽启运有限公司

产品名称	地面环氧地坪漆报价 合肥环氧地坪漆 安徽启运有限公司
公司名称	安徽启运建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室
联系电话	15856971616

## 产品详情

### 环氧地坪漆的使用

环氧地坪施工失败导致很快起皮可能的原因是：1、底漆附着力不够。2、地面含水率超过8%，地面环氧地坪漆报价，而没有针对性措施。3、各区域含水率不均匀。导致部分潮湿区域起皮。4、底漆没有防潮功能。根据每个区域的特点进行有针对性的调整固化剂的配比率或选择不同的固化剂，以更好的适用于各种地面。在施工前，合肥环氧地坪漆，我安排专业人员现场测试地面湿度，以确定是否适用。

### 环氧地坪漆的养护方法

1、环氧地坪漆施工完毕后需养护3-7天后（具体看使用状况）方可投入使用，环氧地坪漆施工哪家好，在养护期间，专业环氧地坪漆，应避免水或其它溶液浸润表面；2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（不可以穿泡沫底的黑底鞋）（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）；3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；

### 环氧地坪漆起皮的原因

环氧地坪底漆选择不当也会导致起皮。在潮湿或霉染的物面上涂装，没有针对性的产品和措施。用单一品种底涂使用在所有类型的地面。综上所述，环氧地坪起皮的问题只要针对性的采取措施不难解决，而且也被国内众多工程案例所证实。据我们了解目前市场上环氧地坪施工失败导致很快起皮可能的原因是：1、底漆附着力不够。2、地面含水率超过8%，而没有针对性措施。

地面环氧地坪漆报价-合肥环氧地坪漆-安徽启运有限公司由安徽启运建设工程有限公司提供。安徽启运

建设工程有限公司 ( [www.ahqiyunjs.com](http://www.ahqiyunjs.com) ) 有实力，信誉好，在安徽 合肥 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽启运和您携手步入辉煌，共创美好未来！