

镇江看守所专用不锈钢大便池 博兴县琦凯厨卫厂

产品名称	镇江看守所专用不锈钢大便池 博兴县琦凯厨卫厂
公司名称	山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇付元村东首
联系电话	15563062977

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司

不锈钢蹲便器安装注意事项：

一、将连接胶塞放入不锈钢蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰，看守所专用不锈钢大便池直销，将进水管插入胶塞进水孔内，使其与胶塞密封良好，以防漏水。

二、在不锈钢蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰，放入下水管道的入口旋合，用焦渣或其它填充物将便器架设水平。

三、检查各接合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。

四、用水泥砂浆将不锈钢便器固定在水平面内，平稳、牢固后，然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。

薄不锈钢板焊接的技巧

薄不锈钢板焊接的技巧

回答：这要看你的具体要求，焊缝平整度，变形大小，用不用打磨（抛个光就行），0.7还行了，0.4、0.5 mm的你怎么弄呀，呵呵。一般情况下，0.7的板子焊接好都有一定的变形，大小而已，要想减小它，按底下的步骤试试：

- 1、尽量减小焊件之间的缝隙（越紧密越好）；
- 2、如果要填焊丝的话，焊丝一定要细，0.8的就可以了；
- 3、电流一点要小，小到能溶化焊丝就行，镇江看守所专用不锈钢大便池，大概30A左右，焊机不同，看守所专用不锈钢大便池品牌，根据各焊机而定；
- 4、焊接速度一定要快，越快越好，变形也就越小，焊缝也就越漂亮，如果有水冷却就更好了；
- 5、焊机也有讲究，一般选用逆变式交直流焊机，电流比较稳定。这种焊机会稍许贵一点。都是手法问题，多练就成！

不锈钢大便池表面有彩虹纹，是过多使用洗涤剂或油引起，洗涤时用温水中性洗涤剂可洗去。不锈钢大便池表面污物引起的锈，可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤，也可用专门的洗涤药品洗涤。只要我们使用正确的保养方法，看守所专用不锈钢大便池厂家，就能延长不锈钢大便池的使用寿命，吉林不锈钢大便池，保持其洁净、明亮、华丽的气派。

山东琦凯洁具专业生产不锈钢大便池，欢迎广大消费者来电咨询，来图定制。

镇江看守所专用不锈钢大便池-博兴县琦凯厨卫厂由山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司提供。镇江看守所专用不锈钢大便池-博兴县琦凯厨卫厂是山东省博兴县琦凯不锈钢卫生洁具有限公司（www.bxggzt.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：付华修。同时本公司（www.cnsdbo.com）还是从事滨州不锈钢小便池，不锈钢小便池，不锈钢小便池厂家的厂家，欢迎来电咨询。