

都江堰豪华别墅楼梯扶手效果图 现代的思路跨域

产品名称	都江堰豪华别墅楼梯扶手效果图 现代的思路跨域
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1630.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:55644 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

在使用铜艺铝艺楼梯的过程中，很多人都比较关心铜艺铝艺楼梯会出现铜绿的问题。

通常，铁艺品在湿润的空气中呆久了，容易生锈。而在潮湿的空气中呆久了，铜艺楼梯表面也容易出现一种绿色物质，就是俗称的铜绿。

那么，铜艺楼梯一旦出现铜绿现象，该怎么解决呢？

1、醋酸擦拭

醋酸可以将铜表层的污物转化为可溶性的醋酸铜，用醋酸擦洗后，再用清水擦拭一遍，铜楼梯表面会更加锃亮。