

广莱实业 车库地坪工程 地坪工程

产品名称	广莱实业 车库地坪工程 地坪工程
公司名称	江西广莱实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面
联系电话	18850138836 18850138836

产品详情

烤漆房工作人员的使用注意事项有那些

1、工作时，通风风扇会将外界的空气抽入，经过烤漆房顶棚上的过滤棉向下吹，空气从烤漆房地板上被抽出烤漆房，烤漆房内就制造出了下降气流，这样，烤漆房内即使有少量的灰尘，也不会飞扬起来。烤漆房顶棚上的过滤棉可以过滤掉大部分的灰尘，从而保持进入烤漆房内空气的清洁。因此，应该定期更换烤漆房顶棚上的过滤棉和烤漆房地板上的吸附棉。2、待喷涂车辆本身通常是烤漆房内污染源。车轮、保险杠以及发动机舱等部位会聚集大量的污染物，车身清洗工作可以使这些污染物对喷漆操作的影响降低。因此，车身清洗等良好的准备工作是非常重要的。3、进入烤漆房的空气是污染物的主要来源。在不使用烤漆房时，应该将烤漆房的门关好，严禁使烤漆房的门长时间处于打开的状态。在很多修理厂中，腻子的打磨工作往往在距离烤漆房很近的区域内进行，打磨腻子的过程中会产生大量的粉尘，大量的腻子灰等粉尘随着空气的流动很容易进入烤漆房。如果腻子打磨采取了无尘干磨技术，情况会相对好一些，如果采取的是手工打磨方法，污染就会非常严重。因此，在修理厂中，腻子打磨工作应该在远离烤漆房的区域进行。4、喷漆操作人员穿着的工作服也是重要的污染源。在很多修理厂，打磨腻子和喷涂漆面的工作是由同一个人完成，很多工人在打磨腻子时和喷涂漆面时穿着同一套工作服，这是不正确的，在喷涂漆面时应该有专用的工作服。在烤漆房内，应该穿着无纤维脱落的工作服，戴橡皮手套、防护面罩和呼吸器，在喷涂各道漆面时都要保持这样的穿戴。没有穿专用工作服的人员严禁进入烤漆房，而只能从窥视窗观看喷漆作业，以免污染油漆。

油漆施工工艺的制定是要注意一些事项

一，不要违背油漆原理。比如nc硝基漆做底层，厂房地坪工程，面漆就不可以用pu聚酯漆。会出毛病，相反做事可以的。二，要按客户样板要求制定油漆施工工艺。比如人家的是pu聚酯漆做的，你就不能用nc硝基漆做。手感会有区别，硬度也是有区别的，还有视觉效果等。三，按当地工人的技术水平制定油漆施工工艺。比如人家不会素材修色，你非让人那么干。第四，按产品的成本制定油漆施工工艺。

油漆基层处理包括哪些工序？

(1) 基层检查：基层的状况与施工后涂层的性能有很大的关系，因而在建筑物进行油漆装饰之前，对基层进行的检查是十分重要的。建筑油漆的种类很多，地坪工程，可以根据基层的状况选用合适的建筑油漆，亦可以根据选用的油漆检查基层是否符合施工要求。(2) 基层的清理：基层清理的目的在于除掉基层表面的黏附物，使基层清洁，不影响油漆对基层的黏结性。基层清理有机械方法和化学方法。如果基层空鼓、粉化，应采用机械剔凿、钢丝刷除去浮尘等方法；基层上的油脂类、脱膜剂、密封材料等黏附物可用或化学洗涤剂除去。(3) 基层的修补：在基层清理工作完成以后，车库地坪工程，应及时修补基层的缺陷（如基层裂纹、空洞等），地坪工程报价，根据缺陷的具体情况采用合适的材料和方法修补，为外墙涂装工程创造良好的基层。对于旧有墙面油漆基层空鼓的处理方法：云石机切除空鼓的墙面，薄而多遍的水泥砂浆抹面，达到原有墙面的高度，刷界面剂，然后进行油漆施工。对于旧有墙面油漆基层裂缝的处理方法：开V形槽，挂抗碱玻璃纤维网格布，水泥砂浆抹面，批刮柔性腻子，进行油漆施工。对于旧有墙面油漆基层起皮的处理方法：钢丝刷刷掉起皮的涂料面层，刷界面剂，重新进行油漆施工。

广莱实业(图)-车库地坪工程-地坪工程由南昌恒诺贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌恒诺贸易有限公司(jxglsy.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!