

# 西门子TP1200开不了机维修

产品名称	西门子TP1200开不了机维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子TP1200开不了机维修，西门子TP1200显示黑屏维修，西门子TP1200显示不正常黑屏 图像倒立维修，西门子触摸屏TP1500TP1200TP700进不了系统维修，西门子MP370触摸屏白屏维修，西门子MP277维修，西门子MP370维修，西门子TP270触摸不灵维修，西门子TP1500黑屏维修，西门子TP700黑屏维修，西门子触摸屏显示黑屏维修，西门子触摸屏不显示维修

SIEMENS西门子TP1200触摸屏进不了系统快速维修，西门子TP1200触摸失灵不能触摸，西门子触摸屏TP1200 12寸触摸屏坏维修，西门子KTP1200触摸屏，西门子触摸屏维修：西门子按键屏维修、白屏、花屏、黑屏、通讯故障、无显示、触摸失灵西门子工控机维修：PCU50、PCU20、PCU50.3、开不了机、进不了系统、来回重启、黑屏西门子整流单元维修：6SE70整流回馈单元、跳闸、无直流输出、电压低、烧保险、

现场实际情况1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏。2、TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。3、TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。

西门子操作面板：

1.无法进入系统，光标对角来回移动，进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。

2.上电后，提示无引导系统，重新启动。

无法进入OS更新恢复出厂设置模式。

主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200

主要型号：

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900

6AV2 124-OXCO2-OAXO TP2200

西门子TP1200显示黑屏维修